

Anlage 8: **Fotodokumentation:**

Bild 1 (oben): Straßenansicht des Wohnhauses mit rückseitigem Anbau und Dachterrasse
Bild 2 (unten): südliche Hausansicht mit kleinem seitlichen Schuppenanbau



Anlage 8:

Bild 3 (oben): Blick vom hinteren Nachbargrundstück auf die Gebäuderückseite

Bild 4 (unten): 3 straßenseitige Reihengaragen (Metall)



Bild 5 (oben): Treppenflur EG mit Blick in die Küche

Bild 6 (unten): Wohnzimmer EG



Bild 7 (oben): Küche EG

Bild 8 (unten): jüngere Dusche / WC im EG



Bild 9 (oben): Heizraum EG (ehemaliger Laden), mit Holz-Heizung
Bild 10 (unten): Heizraum EG im einfachen Alt-Zustand



Bild 11 (oben): Waschküche EG mit Pufferspeicher für Holzheizung
Bild 12 (unten): separate einfache Toilette EG



Bild 13 (oben): Treppenflur OG mit Blick zur Haustür EG

Bild 14 (unten): Zimmer OG



Bild 15 (oben): Wohnzimmer OG
Bild 16 (unten): jüngeres Bad OG



Bild 17 (oben): überdachte Terrasse an Gebäuderückseite
Bild 18 (unten): Dachboden mit Teilausbau

