




Flurstück: 73
Flur: 6
Gemarkung: Altendambach

Gemeinde: Schleusingen
Kreis: Hildburghausen





Flurstück: 73
Flur: 6
Gemarkung: Altendambach


Gemeinde: Schleusingen
Kreis: Hildburghausen





Flurstück: 69
Flur: 6
Gemarkung: Altendambach

Gemeinde: Schleusingen
Kreis: Hildburghausen






Flurstück: 69
Flur: 6
Gemarkung: Altendambach


Gemeinde: Schleusingen
Kreis: Hildburghausen



ungefähre Lageplan



5602366.8




621596.8 (EPSG:25832)

5602253.9 (EPSG:25832)

Ungeläuter Lappplan




5602303.3



621534 (EPSG:25832)

5602190.5 (EPSG:25832)

5602536.2



621463.4 (EPSG:25832)

5602084.6 (EPSG:25832)

5602382.3



621509.4 (EPSG:25832)

5602156.5 (EPSG:25832)

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.
© GeoBasis-DE / BKG 2024 dl-de/by-2-0



Flurstück 73 Nordwestansicht Wohnhaus



Flurstück 73 Nordostansicht Wohnhaus, Zugang

Flurstück 73 Südostansicht Wohnhaus

Flurstück 73 Nordostansicht Wohnhaus





Flurstück 73 Südwestansicht Anbau



Flurstück 73 Südostansicht Anbau

Flurstück 73 Nordwestansicht Anbau, Schuppen



Flurstück 73 Garten



Flurstück 73 Hof
Flurstück 73 Zugang



Flurstück 73 Zugang
Flurstück 73 Zugang





Flurstück 73 Einhausung Kellerzugang/Terrasse
Flurstück 73 Gewölbekeller



Flurstück 73 Terrasse, Kellerzugang





Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss Flur



Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss Wohnraum

Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss Wohnraum

Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss Duschaum





Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss Heiztherme



Flurstück 73 Wohnhaus Erdgeschoss WC

Flurstück 73 Wohnhaus Dachgeschoss Treppenraum



Flurstück 73 Wohnhaus Dachgeschoss Wohnraum




Flurstück 73 Wohnhaus Dachgeschoss Wohnraum

Flurstück 73 Wohnhaus Dachgeschoss nicht ausgebaut



Flurstück 73 Wohnhaus Dachgeschoss Bad

Flurstück 73 Wohnhaus Spitzboden





Flurstück 73 Anbau

Flurstück 73 Anbau



Flurstück 73 Anbau

Flurstück 73 Anbau





Flurstück 73 Schuppen (nicht begehbar)

Flurstück 73 Schuppen (nicht begehbar)



Flurstück 73 Schuppen (nicht begehbar)
--





Flurstück 69 Nordostansicht

Flurstück 69 Südwestansicht Einzelgarage



Flurstück 69 Nordostansicht Einzelgarage





Flurstück 69 Nordostansicht Doppelgarage
Flurstück 69 Innenbereich Doppelgarage



Flurstück 69 Südwestansicht Doppelgarage

