

Arbeitskopie

Az.: K 36/24

04603 Nobitz, Ringstraße 32 (Gemarkung Oberarnsdorf, Flur 1, Flurstück 13/1)

Anlage 4



Blick von der Ringstraße aus Richtung Norden auf das Wohnhaus mit seitlichem Anbau



Gebäudeansicht von der Straße aus Richtung Nordwesten

Arbeitskopie

Az.: K 36/24

04603 Nobitz, Ringstraße 32 (Gemarkung Oberarnsdorf, Flur 1, Flurstück 13/1)



Gebäuderückfront des Wohnhauses und Nebengebäude, Ansicht aus Richtung Südwesten



Blick aus Richtung Süden auf den seitlichen Anbau, ⇒ Zugang zum Lagerraum des Wohnhauses von außen

Arbeitskopie

Az.: K 36/24

04603 Nobitz, Ringstraße 32 (Gemarkung Oberarnsdorf, Flur 1, Flurstück 13/1)

baulicher Zustand des Dachbodens
im Wohnhaus



Nebengebäude und ⇒ Überdachung mit angrenzendem Holzschuppen,
Ansicht aus Richtung Westen

Arbeitskopie

Az.: K 36/24

04603 Nobitz, Ringstraße 32 (Gemarkung Oberarnsdorf, Flur 1, Flurstück 13/1)



Blick aus Richtung Nordwesten auf das Nebengebäude



Geräteschuppen, Ansicht aus Richtung Westen

Arbeitskopie

Az.: K 36/24

04603 Nobitz, Ringstraße 32 (Gemarkung Oberarnsdorf, Flur 1, Flurstück 13/1)



Blick aus Richtung Nordwesten auf den rückseitigen südöstlichen Grundstücksbereich



⇒ Hühnerstall im Bereich der nordöstlichen Grundstücksgrenze