AZ: K 41/21 23 124 Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

© 2023

GUTACHTEN K 41/21

zui

Verkehrswertermittlung von bebauten Grundstücken und

unbebauten Grundstücken

<u>Auftragnehmer:</u> Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. (FH) Uwe Bergmann

Bussardweg 78, 98693 Ilmenau OT Oberpörlitz Tel.: 03677 / 87 22 51

Bewertungsobjekt: Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass

Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee Grundbuch von Königsee, Blatt 2210

Gemarkung Königsee, Flur 8 Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

<u>Auftraggeber:</u> Amtsgericht Rudolstadt

Marktstraße 54 in 07407 Rudolstadt



Gutachter: Dipl.-Ing. (FH) Uwe Bergmann

Zertifizierter (EURAS Cert/gem. EN/ISO/IEC 17024) Sachverständiger

Fachgebiet: Immobilienbewertung Freier Bausachverständiger

We rterm it tlungs sticht ag =

Qualitätsstichtag: 29. Juli 2023

Verkehrswerte (Marktwerte):

Flur 8 Flurstück 1361/3:	160.000 €	(einhundertsechzigtausend Euro)
Flur 8 Flurstück 1360/8:	450 €	(vierhundertfünfzig Euro)
Flur 8 Flurstück 1362/7:	90 €	(neunzig Euro)
Flur 8 Flurstück 1362/8:	70 €	(siebzig Euro)

Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

INHALTSVERZEICHNIS

		Blatt - Nr.
	Deckblatt	1
	Inhaltsverzeichnis	2 bis 3
	Fotografische Dokumentation mit 35 Bildern Gutachten - Ergebnisblatt (Sachwert)	4 bis 15 16
	Übersichtskarte M 1:800.000	17
1.	VORBEMERKUNGEN	18
1.1.	Unterlagen / Grundlagen	18
1.2.	Literatur	18
1.3.	Hinweise	18
2.	ALLGEMEINE ANGABEN	19
3.	WERTRELEVANTE GRUNDSTÜCKSMERKMALE	20
3.1.	Allgemeine Wertverhältnisse	20
3.2.	Lage	20
3.3. 3.4.	Verkehr Rechtliche Gegebenheiten / Planungsrecht	21 22
4.	BAULICHE ANLAGEN / GEBÄUDEBESCHREIBUNG	23
4. 1.	Wohnhaus	23
4.2.	Garagen	25
5.	WOHNFLÄCHEN	26
6.	ERMITTLUNG DER BRUTTO - GRUNDFLÄCHEN (BGF)	26
6.1.	Wohnhaus	27
6.2.	Garagen	27
7.	ALTERSWERTMINDERUNG	28
7.1.	Vorbemerkung	28
7.2.	Gesamtnutzungsdauer	28
7.3. 7.3.1.	Restnutzungsdauer Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen	28 29
7.3.1.	Alterswertminderung	31
8.	SONSTIGES	31
9.	NORMALHERSTELLUNGSKOSTEN	32
9.1.	Wohnhaus	33
9.2.	Garagen	34
10.	BAULICHE AUSSENANLAGEN	34
11.	BODENWERTE	34
12.	ROHERTRÄGE	35
13.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	36

Wertgutachten

		<u> </u>	Blatt - Nr.
14.	LIEGENSCHAFTSZINSSATZ		37
15.	BARWERTFAKTOR (VERVIELFÄLTIGER)		38
16.	BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCK	S-	
	MERKMALE		38
16.1.	Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden		38
	Wohnhaus		38
	Garagen		39 39
16.2. 16.3.	Altlasten (Bodenverunreinigungen) merkantiler Minderwert		39 40
17.	SACHWERTFAKTOR		40
18.	SACHWERTERMITTLUNG		41
18.1.	Wohnhaus (Flurstück 1361/3)		41
18.2.	Garagen (Flurstück 1361/3)		42
18.3.	Zusammenfassung der Sachwerte auf Flurstück 1361/3		42
19.	ERTRAGSWERTERMITTLUNG		43
20.	FESTSTELLUNG DER VERKEHRSWERTE		43
Anlage	en:		46
1 Blatt	Geoproxy Kartenauszug	M 1:1000	47
1 Blatt	Geoproxy Orthofoto	M 1:1000	48
1 Blatt	Bodenrichtwertinformation 334012 (Stichtag: 01.01.2022)	M 1:2000	49
1 Blatt	lizensierter Stadtplanauszug	M 1:10000	50
1 Blatt	F+B-Mietauskunft		51
1 Blatt	Baulastenauskunft vom 21.08.2023 (LRA Saalfeld-Rudolstad	t)	52
1 Blatt	Flurbereinigungsverfahren vom 11.05.2021 (Thüringer Lande	samt für	
	nmanagement und Geoinformation -Flurbereinigungsbereich	Gera-	53
1 Blatt	Skizze Kellergeschoss und Erdgeschoss		54
	Skizze Dachgeschoss und Spitzboden		55
1 Blatt	Sachwertfaktoren für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt		56
1 Blatt	Haftung und Urheberrecht		57
1 Rlatt	für Notizen		58

AZ: K 41/21 23 124

FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION



Bild 1:

West-Ansicht des Wohnhauses auf Flurstück 1361/3

Bild 2:

nord-westliche Giebelseite des Wohnhauses





Bild 3:

süd-östliche Giebelansicht mit überdachter Terrasse



Bild 4:

unfertige Sockelausbildung

Bild 5:

unfertige Sockelausbildung und Restleistungen beim Fenstereinbau



Bild 6:

Gas-Therme im Kellerbereich

AZ: K 41/21 23 124



Bild 7:

Ausbauzustand eines Kellerraumes

Bild 8:

wie Bild 7





Bild 9:

wie vor



Bild 10:

feuchte bis nasse Kelleraußenwand

Bild 11:

Feuchtegrad zu Bild 10 mit 74 Digits



Bild 12:

teilweise weitere feuchte Kellerwände mit 62 Digits



Bild 13:

teilweise weitere nasse Kellerwände

Bild 14:

Kellerdecke als Massivdecke





Bild 15:

Kellerniveau auf verschiedenen Ebenen



Bild 16:

sehr schmale Kellertreppe

Bild 17:

Kellertreppe insgesamt nicht normgerecht



Bild 18:

Ausbauzustand des Wohnzimmers im Erdgeschoss



<u>Bild 19:</u>

Esszimmer mit Zugang zur Terrasse

Bild 20:

Ausbauzustand der Küche





Bild 21:

Ausbauzustand der Sanitäranlage im Erdgeschoss



Bild 22:

wie Bild 21, jedoch Dusche

Bild 23:

Geschosstreppe zum Obergeschoss als einläufige, im Antritt linke viertel gewendelte Metallkonstruktion mit Trittstufen aus Holz






Bild 24:

Ausbauzustand eines Zimmers im Dachgeschoss AZ: K 41/21 23 124



Bild 25:

Ausbauzustand der Sanitäranlagen im Dachgeschoss

Bild 26:

wie Bild 25



Bild 27:

Zimmer im Dachgeschoss



Bild 28:

Einläufige Treppe zum ausgebauten Spitzboden (Der Spitzboden selbst konnte nicht besichtigt werden)

Bild 29:

Nord-West-Ansicht der Garagen im nordwestlichen Grundstücksbereich von Flurstück 1361/3



Bild 30:

Süd-West-Ansicht der Garagen



Bild 31:

massive Gartenhütte im süd-westlichen Grundstücksbereich von Flurstück 1361/3

Bild 32:

Blickrichtung Nord-Ost über das Flurstück 1361/3





Bild 33:

nicht wertrelevanter Holzschuppen



Bild 34:

Baumreihe in Hanglage auf Flurstück 1360/8

Bild 35:

Flurstück 1362/7 und 1362/8



Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Bergmann

Zertifizierter Sachverständiger EurAS Cert Ltd.gem. ISO/IEC EN 17024 Zert-Nr. AT 250302 - 1014 D für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Freier Bausachverständiger

Datum: 23. August 2023

AZ: K 41/21 Reg.-Nr: 23 124

Gutachten - Ergebnisblatt (Sachwerte)

über den Verkehrswert der Grundstücke: Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8 Grundbuch von Königsee Blatt 2210 Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee


Bewertungsobjekte:	Fl.st.1361/3	Fl.st. 1360/8	Fl.st. 1362/7	Fl.st. 1362/8
Ortstermin:		29. Ju	ıli 2023	
Qualitätsstichtag:		29. J	uli 2023	
Wertermittlungsstichtag:		29. Ju	ıli 2023	
Baujahr der Gebäude:	ca. 1975			
fiktives Baujahr:	ca. 1978			
Gesamtnutzungsdauer:	80 Jahre			
tatsächliches Alter:	48 Jahre			
Restnutzungsdauer geschätzt:	35 Jahre			
Grundstücksgrößeinsgesamt:	1.591 m ²	922m²	215 m ²	138 m ²
Bodenrichtwert (01.01.2022):	26 €/m²	0,55 €/m²	0,55 €/m²	0,55 €/m²
Bodenwert s. Pkt. 11:	41.400 €	500	100 €	80€
Herstellungswert der baul. Anlager	n 373.888 €			
Alterswertminderung	- 209.377 €			
Gebäudewerte zum Stichtag	= 164.511 €			
Sachwert der baul. Außenanlagen	+ 6.580 €			
Bodenwert	+ 41.400€	500 €	100 €	80 €
vorläufiger Grundstückssachwert	= 212.491 €			
Sachwertfaktor	x 0,96			
marktangepasster vorl. Sachwert	= 203.991 €			
besondere objektspezifische				
Grundstücksmerkmale	- 44.286€	50 €	10 €	8€
Sachwert	= 159.705 €	450 €	90 €	70 €
Sachwerte rund	<u>160.000 €</u>	<u>450 €</u>	<u>90 €</u>	<u>70 €</u>

AZ: K 41/21 23 124 Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER EURAS CERT LTD. GEM. ISO/IEC EN 17024 ZERT. - NR. AT 250302 - 1014 D

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Dipl. - Ing. (FH)
Uwe Bergmann



1. VORBEMERKUNGEN

1.1. Unterlagen / Grundlagen

- Auftrag des Amtsgerichtes Rudolstadt vom 21.06.2023 (eingegangen am 23.06. 2023)
- Beschluss über die Bestellung als Sachverständiger in dem Zwangsversteigerungsverfahren K 41/21 vom 19.06.2023 (beglaubigt am 21.06.2023)
- Gutachten K 79/18 vom 20. März 2019
- Geoproxy Kartenauszug M 1:1000
- Bodenrichtwertinformation über baureifes Land mit der Bodenrichtwertnummer 334012 zum Stichtag 01.01.2022
- Kopie des Grundbuchauszuges von Königsee, Blatt 2210
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 07.02.2019 (LRA Saalfeld-Rudolstadt)
- Auskunft über Flurbereinigungsverfahren vom 11.05.2021 durch das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation Flurbereinigungsbereich Gera
- planungsrechtliche Einordnung durch die Stadtverwaltung Königsee vom 14.02.2019
- Ortsbesichtigung vom 29.07.2023 mit fotografischen Aufnahmen

1.2. Literatur

- Baugesetzbuch, 52. Auflage 2021
- Immobilienwertermittlungsverordnung ImmoWertV vom 14. Juli 2021
- Baunutzungsverordnung vom 20. September 2013
- Verkehrswertermittlung von Grundstücken (Kleiber), 8. Auflage 2017
- Landesbauordnung Thüringen vom 28. März 2014
- Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten (Simon, Kleiber), 7. Auflage 1996
- Grundstücks- und Gebäudewertermittlung für die Praxis (Sommer, Piehler) Haufe Orga Handbuch
- DIN 277 Teil 2 von Juni 1987

1.3. Hinweise

Soweit Feststellungen zu den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grund und Bodens erfolgten, geschah dies ausschließlich anhand der Ortsbesichtigung, der vorgelegten Unterlagen und Angaben aus gemeindeeigenen Verzeichnissen, soweit diese im Rahmen der Datenerhebungen zu erreichen waren. Eine Prüfung von öffentlich - rechtlichen Bestimmungen, Genehmigungen, Auflagen oder Verfügungen bezüglich des Bestandes und der Nutzung der baulichen Anlagen erfolgte nur insoweit, wie dies für die Wertermittlung hier von Notwendigkeit war. Für die Zustandsfeststellung wurden keine Baustoffe geprüft oder anderweitige Untersuchungen vorgenommen, insbesondere keine Bauteilprüfungen, Bodenuntersuchungen oder Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen durchgeführt. Diese Wertermittlung ist nicht gleichzusetzen mit einem Bausubstanzgutachten.

Die Beschreibung der Baulichkeiten beruht auf einer Objektbegehung und reflektiert den optisch erkennbaren Gebäudezustand. Alle Feststellungen des Unterzeichners erfolgen durch entsprechende Inaugenscheinnahme (visuelle Untersuchung) und Angaben der am Ortstermin Beteiligten.

Angaben über nicht sichtbare Bauteile oder Baustoffe beruhen auf Auskünften, die dem Unterzeichner gegeben worden sind bzw. anhand vorgelegter Unterlagen oder Vermutungen. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht vorgenommen, ebenso Untersuchungen bezüglich Standsicherheit, Brand-, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge und Rohrfraß.

Auch wurden die Gebäude nicht nach schadstoffhaltigen Baustoffen und der Boden nicht nach Verunreinigungen bzw. Kontaminationen untersucht, Wind- und Dampfdichtigkeit eingeschlossen. Hierzu wären umfangreiche Spezialuntersuchungen durch Sonderfachleute erforderlich. Dies aber sprengt den üblichen Umfang einer Grundstückswertermittlung.

Sofern nachhaltige Verdachtsmomente oder konkrete Hinweise auf Belastungen oder Schädlinge vorliegen, werden diese folgend dokumentiert.

Nach heutigem Stand der Technik konnten visuell keine Bauteile oder Baustoffe erhoben werden, die möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gar gefährden. Es wird ungeprüft unterstellt, dass solche Bauteile oder Baustoffe im nicht sichtbaren Bereich ebenfalls nicht vorhanden sind, der Spitzboden konnte nicht besichtigt werden.

Der Unterzeichnende übernimmt keine Haftung für Bauschäden, welche nicht im Gutachten genannt wurden sowie für verdeckte Mängel.

Nachstehendes Gutachten genießt Urheberschutz, es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Da kein Altlastengutachten mit entsprechender Kostenschätzung vorliegt, wird der Verkehrswert diesbezüglich nur mit einem merkantilen Minderwert berechnet. Eine spezifizierte Kostenschätzung wäre dann unter Punkt 16 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.

Nachstehendes Gutachten genießt Urheberschutz (davon ausgenommen sind die Interessen des Antragstellers, des Antraggegners und des Zwangsversteigerungsgerichtes), es ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt.

2. ALLGEMEINE ANGABEN

Zweck der Bewertung: Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) als

Grundlage für eine Zwangsversteigerung

Gegenstand der Wertermittlung: Diese Wertermittlung erstreckt sich auf den Grund

und Boden inklusive der darauf aufstehenden

Gebäude und baulichen Anlagen.

Grundstücksart / Nutzungsart: Wohngrundstück

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein

Einfamilienhaus mit Kellergeschoss, Erdgeschoss, Dachgeschoss und ausgebautem Spitzboden sowie Garagen als auch Nebengebäude und angrenzende

unbebaute Grundstücke.

Grundbuchrechtliche Angaben: Amtsgericht: Rudolstadt

Grundbuch: Königsee
Gemarkung: Königsee
Blatt: 2210

Flur: 8

Flurstück (Größe): 1361/3 (1.591 m²)

1360/8 (922 m²) 1362/7 (215 m²) 1362/8 (138 m²)

Ortsbesichtigung: Die Ortsbesichtigung fand am 29. Juli 2023 statt.

Anwesend waren:

Herr X (ca.10:00 - ca.12:00) Herr Uwe Bergmann (ca.10:00 - ca.12:00) Wertgutachten
Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee

AZ: K 41/21 23 124
Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Auftraggeber: Amtsgericht Rudolstadt

Marktstraße 54 07407 Rudolstadt

Auftragnehmer: Ingenieur- und Sachverständigenbüro

Dipl. - Ing. (FH) Uwe Bergmann

Bussardweg 78 in 98693 Ilmenau OT Oberpörlitz

Datum der Beauftragung:21. Juni 2023Ortstermin:29. Juli 2023Qualitätsstichtag:29. Juli 2023

3. WERTRELEVANTE GRUNDSTÜCKSMERKMALE

gem. § 7 ImmoWertV 2021

3.1. Allgemeine Wertverhältnisse

Grundlage einer fundierten Wertermittlung ist eine hinreichend genaue Qualifizierung sowohl des Zustandes des zu bewertenden Grundstückes als auch der zum Vergleich heranzuziehenden Grundstücke. Die allgemeinen Wertverhältnisse eines Grundstückes bestimmen sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maßgebenden Umstände. Dazu zählen Wirtschaftssituation, Kapitalmarkt, Entwicklungen am Ort, Zinserwartung, Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsstruktur.

Es handelt sich bei den allgemeinen Wertverhältnissen um eine Vielzahl von Umständen, die zum Teil ganz allgemein gelten oder auch nur im Ort oder auf Grundstücksteilmärkten für bestimmte Grundstücksarten relevant sind.

Auf die Nennung der städtebaulichen Verhältnisse wird hier bewusst verzichtet, weil durch hypothetische Überlegungen das Marktgeschehen überlagert werden könnte.

Dies würde im Einzelfall beim gegebenen Objekt zu falschen Verkehrswerten und bei der Datenermittlung zu Daten führen, die den Marktverhältnissen nicht entsprechen.

3.2. Lage

Bundesland: Freistaat Thüringen

Landkreis: Saalfeld-Rudolstadt

Stadt / Gemeinde: 07426 Königsee-Rottenbach

Straße: Thälmannplatz 15 a

Höhe des Bewertungsobjektes: ca. 345 m ü. NHN

Einwohner: 7.277 (31. Dezember 2021)

<u>Lage im Stadtgebiet:</u> östlicher Ortsrand von Königsee

nähere Umgebung: Mehrfamilienhäuser, Garagenkomplex, Kindertagesstätte,

Gewerbebetriebe

Wertgutachten Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee

AZ: K 41/21 23 124 Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Wirtschaft / Infrastruktur: in Königsee ausreichend vorhanden

Parkplätze: auf dem Grundstück vorhanden

Baugebiet: gemischte Baufläche

Bodenordnungsverfahren: Die Grundstücke sind zum Qualitätsstichtag in kein Boden-

ordnungsverfahren einbezogen.

Oberflächengestaltung: ebenes Gelände und leichte Hanglage

Zuwegung: direkte Zuwegung über Anliegerstraße

Grundstückszuschnitte: Flurstück 1361/3: rechteckig

Flurstück 1360/8: unregelmäßig

Flurstück 1362/7: Parallelogramm ähnlich

Flurstück 1362/8: dreieckig

vorhandene Nutzung: Wohnnutzung

Versorgung / Erschließung: Strom, Gas, Wasser und Telefon

Entsorgung: Direkteinleitung in Straßenkanal

Baugrund: soweit ersichtlich normal gewachsener tragfähiger

Baugrund

In dieser Wertermittlung ist ein lageüblicher Baugrund und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Es wird jedoch auf die Altlastenverdacht

hingewiesen.

Lage: durch Gewerbebetriebe mäßig

Bemerkungen:

Bei diesem Wertgutachten wurde das Vorliegen der Baugenehmigungen bzw. die Identität der Gebäude und baulichen Anlagen mit den diesbezüglichen Planungsunterlagen nicht überprüft. Die formelle materielle Legalität der baulichen und sonstigen Anlagen wird vorausgesetzt.

3.3. Verkehr Straßenverkehr

- Autobahnanschluss A 71 Ilmenau in ca. 20 km
- Autobahnanschluss A 9 Berlin Nürnberg ca. 65 km (Triptis)
- Bundesstraße B 88 Ilmenau Bad Blankenburg Jena
- nach Ilmenau ca. 20 km
- nach Bad-Blankenburg ca. 16 km
- nach Rudolstadt ca. 22 km
- nach Saalfeld ca. 26 km
- nach Erfurt ca. 46 km
- nach Weimar ca. 48 km

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Bundesbahn

- über Bahnhof Unterköditz in ca. 4 km nach Rudolstadt und Saalfeld sowie nach Meuselbach - Schwarzmühle

Flughafen

- Flughafen Erfurt ca. 50 km

Verkehrsimmissionen: teilweise Lieferverkehr der anliegenden Gewerbebetriebe

Sonstige Immissionen: nicht vorhanden

3.4. Rechtliche Gegebenheiten / Planungsrecht

Grundbuchinhalt in Abt. II:

<u>lfd. Nr. 7 (betrifft Flurstücke 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8)</u>:

Auflassungsvormerkung für xxx, geb. xxx. Rang nach Abt. III Nr. 8. Gemäß Bewilligung vom 18.08.2020 (UR-Nr. 746/2020 R. Notar Ralf Taterka in Ilmenau) eingetragen am 24.09.2020.

gez. Hein

<u>Ifd. Nr. 2 (betrifft Flurstücke 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8):</u>

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Rudolstadt, AZ: K 41/21); eingetragen am 17.05.2021.

gez. Weidner

Baurecht:

Nach Auskunft des Bauamtes der Stadtverwaltung Königsee vom 22.08.2023 gibt es zum Qualitätsstichtag im Bewertungsbereich keinen Bebauungsplan, es existiert ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vom 19.07.2006.

Baulasten:

Laut schriftlicher Auskunft durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt SG Bauordnung / Baulasten vom 21.08.2023 sind für die Bewertungsobjekte keine Baulasten eingetragen (s. Anlage).

Flurbereinigungsverfahren:

Laut schriftlicher Auskunft des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation Flurbereinigungsbereich Gera vom 11.05.2021 ist kein Flurbereinigungsverfahren anhängig.

Denkmalschutz:

Das Bewertungsobjekt ist nicht in der Denkmalliste gelistet.

Altlastenauskunft:

Laut Prüfbericht zum Auftrag Nr. JB2019-000953 JenaBios GmbH vom 13.03.2019 sind erhöhte Schwermetallgehalte nachgewiesen. Die amtliche Verwertbarkeit ist jedoch nicht gegeben, da der Auftraggeber die Probenahme selbst durchgeführt hat.

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Baulandqualität:

Das Flurstück 1361/3 ist in seiner Entwicklungsstufe nach § 3, Abs. 4 der ImmoWertV 2021 als baureifes Land einzustufen, die anderen Flurstücke sind als Landwirtschaftsflächen und Waldflächen eingetragen.

Abgabenrechtliche Situation:

Bei der Recherche der wertrelevanten Zustandsmerkmale konnte nicht festgestellt werden, ob zum Wertermittlungsstichtag noch öffentlich- rechtliche Beiträge und nicht steuerliche Abgaben zu entrichten waren, außer bei der Grundsteuer B (s. Pkt. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale).

Es wird daher vorausgesetzt, dass derartige Beiträge und Abgaben am Stichtag nicht mehr zu entrichten waren.

Dabei handelt es sich vor allem um:

- Erschließungsbeiträge nach §§ 124 ff BauGB
- Umlegungsausgleichsleistungen nach § 64 BauGB
- Abgaben nach den Kommunalabgabegesetzen der Länder
- Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtungen
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben
- Versiegelungsabgaben
- Ablösebeiträge nach Baumschutzsatzung
- Beiträge aufgrund von Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

4. BAULICHE ANLAGEN / GEBÄUDEBESCHREIBUNG

Die Baubeschreibung ist vom Unterzeichner nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt worden, sie gilt jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaft des bewerteten Objektes im Sinne des Gesetzes. Vielmehr stellt diese Baubeschreibung nur eine äußerst grobe Beschreibung der wichtigsten verwendeten Baustoffe dar, soweit der Unterzeichner dies einsehen konnte. Dies betrifft insbesondere Bauteile, in die ein Einblick naturgemäß nicht möglich ist, etwa wie Deckenkonstruktionen, Wandaufbau mehrschaliger Wände, Klärgruben, Erdtanks, Fundierungen, Wärmedämmungen, Abdichtungen, Dränagen, Holzbockbekämpfungen, das Baualter u. s. w.

4.1. Wohnhaus

<u>Gebäudeart:</u> voll unterkellertes eingeschossiges Einfamilienhaus

mit ausgebautem Dachgeschoss und Spitzboden

Baujahr: ca. 1975

Fundamente: Streifenfundamente aus Beton

Sockelausbildung: teilweise Natursteinverblendung, teilweise fehlen-

de Sockelausbildung

Außenwände: Kellergeschoss Mauerwerk 30 cm stark, sonst 24

cm starkes Mauerwerk

Innenwände: Mauerwerk 24 cm und 11,5 cm

Wertgutachten
Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124
Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Geschossdecken: Kellerdecke massiv, sonst Holzbalkendecken

Fußböden: überwiegend Laminat, Sanitärbereiche mit

Bodenfliesen

<u>Innenputz / Anstriche:</u> Tapeten und Raufasertapete, teilweise Putz

Fassadengestaltung: Kratzputz

Dachkonstruktion: Satteldach als Pfettendach

Dacheindeckung: engobierte Ton-Dachziegel

Dachrinne: 6 - teilige Zinkrinne

Fallrohr: NW 100 Zink

<u>Türen:</u> Hauseingangstür als einfache Holztür mit

Einfachverriegelung, Kunststofftür vom Windfang

ins Haus, Innentüren als einfache Holztüren

Heizung: Gas-Therme mit 160 l Warmwasserspeicher,

defekter Kamin im Wohnzimmer

Elektroinstallation: 2005 erneuert (nicht genügend Brennstellen)

Sanitärinstallation: Kellergeschoss mit Dusche, WC, Handwasch-

becken, Bodenfliesen, raumhohe Wandfliesen Erdgeschoss mit Dusche, WC, Handwaschbecken,

Bodenfliesen, raumhohe Wandfliesen

Obergeschoss mit Badewanne, WC, Handwasch-Becken, Bodenfliesen, raumhohe Wandfliesen

Fenster: Kunststoff-Isolierglasfenster, innere Fensterbänke

aus Werzalit, äußere Fensterbänke aus Alu-Blech,

Rolljalousien vorhanden

Kellertreppe: zweigeteilt, einmal gerade schmale Holztreppe

sowie linke viertel gewendelte Metallkonstruktion

mit Trittstufen aus Holz (nicht normgerecht)

Geschosstreppe: einläufige im Antritt linke viertel gewendelte

Metallkonstruktion mit Trittstufen aus Holz

Blitzschutz: augenscheinlich nicht vorhanden

Klingel: mit Wechselsprechanlage

Belichtung / Besonnung: gut

Besondere Einbauten: keine

Wertgutachten Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee

AZ: K 41/21 23 124 Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Antenne: Kabel

Schall-Wärme- und Brandschutz: entsprechen überwiegend nicht den heutigen

Anforderungen und Normen

Energieeffizienz: Ein Energieausweis liegt nach Angaben nicht vor.

Bau- und Unterhaltungszustand: Der bauliche Gesamtzustand des Wohnhauses ist

geprägt durch eine einfache Bausubstanz und Bauweise in einem baualtersgerechten

Allgemeinzustand.

4.2. Garagen

Baujahr: ca. 1975

Fundamente: Streifenfundamente aus Beton

Sockelausbildung: Putz

Außenwände: Beton-Einschubplatten

Geschossdecke: Holz mit Asbestplatten von unten verkleidet

Fußböden: Beton

<u>Innenputz / Anstriche:</u> einfacher Putz

Fassadengestaltung: Kratzputz

Dachkonstruktion: Satteldach und Pultdach

Dacheindeckung: Bitumenschweißbahn

Dachrinne: Zink

Fallrohr: Zink

Türen / Tore: drei einfache alte zweiflügelige Holztore, einfache

Holztür

Elektroinstallation: vorhanden

Fenster: einfache Holzfenster

Besondere Einbauten: keine

Schall- Wärme- und Brandschutz: entsprechen der Funktion einer Garage

Bau- und Unterhaltungszustand: Der bauliche Gesamtzustand der Garagen ist

ebenfalls geprägt durch eine einfache Bausubstanz

und Bauweise.

5. WOHNFLÄCHEN

Die Wohnflächen wurden dem Gutachten K 79/18 vom 20.03.2019 entnommen!

Erdgeschoss:	Windfang:	ca.1,30m x ca.4,00m	$= 5,20 \text{ m}^2$
	Diele/Treppenhaus:	ca.3,30m x ca.3,40m	$= 11,22 \text{ m}^2$
	Dusche/WC:	ca.3,00m x ca.1,80m	$= 5,40 \text{ m}^2$
	Wohnzimmer:	ca.5,00m x ca.3,80m	$= 19,00 \text{ m}^2$
	Esszimmer:	ca.3,50m x ca.3,80m	$= 13,30 \text{ m}^2$
	Küche:	ca.3,30m x ca.3,40m	$= 11,22 \text{ m}^2$
	Terrasse:	ca.2,50m x ca.7,00m x 1/4	$=$ 4,38 m^2
			69,72 m ²
Obergeschoss:	Flur/Treppenhaus:	ca.3,30m x ca.3,40m	$= 11,22 \text{ m}^2$
	Zimmer 1:	ca.5,00m x ca.3,80m	$= 19,00 \text{ m}^2$
	Zimmer 2:	ca.3,00m x ca.1,80m	$= 5,40 \text{ m}^2$
	Zimmer 3:	ca.3,50m x ca.3,80m	$= 13,30 \text{ m}^2$
	Zimmer 4:	ca.3,30m x ca.3,40m	$= 11,22 \text{ m}^2$
			<u>60,14 m²</u>
Spitzboden:	Zimmer 1:	(ca.0,70m x ca.4,00m x 2 x	· ·
	+	$(ca.0,90m \times ca.4,00m)$	$= 6,40 \text{ m}^2$
	Zimmer 2 und Flur:	$(ca.0,70m \times ca.3,50m \times 2 \times 1)$	1/2)
	+	$(ca.0,90m \times ca.3,50m)$	$= 5.60 \text{ m}^2$
			12,00 m ²
	Wohnfläche incaece	mt rund	142 00 m ²

Wohnfläche insgesamt rund 142,00 m²

Das ehemalige Büro im Kellergeschoss unter der Terrasse wird als Kellerraum definiert.

6. ERMITTLUNG DER BRUTTOGRUNDFLÄCHEN (BGF)


nach DIN 277 von Juni 1987 und § 12 Absatz 5, Satz 3 der ImmoWertV 2021, Anlage 4

Die Brutto - Grundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. Dabei handelt es sich um die Summe der marktüblich nutzbaren, zwischen den aufgehenden Bauteilen befindlichen Grundflächen eines Bauwerks, berechnet nach dessen äußeren Maßen, jedoch ohne nicht nutzbare Dachflächen und konstruktiv bedingte Hohlräume. In Anlehnung an die DIN 277 - 1: 2005 - 02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden:


- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Für die Anwendung der Normalherstellungskosten 2010 zur Ermittlung der absoluten Herstellungskosten der baulichen Anlagen sind laut Sachwert - Richtlinie (SW - RL) im Rahmen der Ableitung der Brutto - Grundfläche nur die Grundflächen der Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen. Nicht zur Brutto - Grundfläche gehören Flächen von Spitzböden, vgl. auch nachfolgende Abbildung:

Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8



Dabei genügt es nach der ImmoWertV 2021 auch, dass nur untergeordnete Nutzung, z.B. als Lager - oder Abstellräume, möglich ist. Als nutzbar können Dachgeschosse ab einer lichten Höhe von ca. 1,25 m behandelt werden, sowie sie begehbar sind. Eine Begehbarkeit setzt eine feste Decke und die Zugänglichkeit voraus, s. auch nachfolgende Abbildung:



6.1. Wohnhaus

Windfang:	ca.8,34m x ca.1,56m x 1,5 Grundrissebenen	=	19,52 m ²
Gebäude:	ca.9,57m x ca.7,00m x 3 Grundrissebenen	=	200,97 m ²
Spitzboden:	ca.4,00m x ca.9,57m	=	38,28 m ²
			258,77 m ²

rund 259,00 m²

6.2. Garagen

 $ca.10,47m \times ca.5,50m = 57,59 \text{ m}^2$ **rund 58,00 m**² Wertgutachten

7. ALTERSWERTMINDERUNG

nach § 4 und § 38 ImmoWertV 2021

7.1. Vorbemerkung

Je älter ein Gebäude wird, desto mehr verliert es an Wert. Dieser Wertverlust ergibt sich aus der Tatsache, dass die Nutzung eines "gebrauchten" Gebäudes im Vergleich zur Nutzung eines neuen Gebäudes mit zunehmendem Alter immer unwirtschaftlicher wird. Der Wertverlust muss als Wertminderung im Sachwertverfahren berücksichtigt werden.

Zur Ermittlung der Wertminderung müssen zunächst die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer und die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Bewertungsobjektes erörtert werden.

7.2. Gesamtnutzungsdauer

nach § 4 Absatz 2 ImmoWertV 2021

Nach § 4 (2) der ImmoWertV 2021 bezeichnet die Gesamtnutzungsdauer die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

Modellansätze für die Gesamtnutzungsdauer (zu § 12 Absatz 5 Satz 1)		
Art der baulichen Anlage	Gesamtnutzungsdauer	
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser	80 Jahre	
Mehrfamilienhäuser	80 Jahre	
Wohnhäuser mit Mischnutzung	80 Jahre	
Geschäftshäuser	60 Jahre	
Bürogebäude, Banken	60 Jahre	
Gemeindezentren, Saalbauten, Verwaltungsgebäude	40 Jahre	
Kindergärten, Schulen	50 Jahre	
Wohnheime, Alten- und Pflegeheime	50 Jahre	
Krankenhäuser, Tageskliniken	40 Jahre	
Beherbergungsstätten, Verpflegungseinrichtungen	40 Jahre	
Sporthallen, Freizeitbäder, Heilbäder	40 Jahre	
Verbrauchermärkte, Autohäuser	30 Jahre	
Kauf- und Warenhäuser	50 Jahre	
Einzelgaragen	60 Jahre	
Tief- und Hochgaragen als Einzelbauwerk	40 Jahre	
Betriebs- und Werkstätten, Produktionsgebäude	40 Jahre	
Lager- und Versandgebäude	40 Jahre	
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	30 Jahre	

Für das Wohnhaus mit wird nach ImmoWertV 2021 eine Gesamtnutzungsdauer von rund 80 Jahren angenommen.

7.3. Restnutzungsdauer

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie wird im Allgemeinen durch Abzug des Alters von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt.

Diese schematische Vorgehensweise ist jedoch in der Regel nur bei sehr neuen Gebäuden anwendbar. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein relativ junges Gebäude, welches 2010 errichtet wurde.

Es ist sinnvoller die wirtschaftliche Restnutzungsdauer für das Gebäude sachgerecht zu schätzen. Die Schätzung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer wird auch in der einschlägigen Literatur als unproblematisch empfunden. So schreibt zum Beispiel Kleiber, Verkehrswertermittlung, § 6 ImmoWertV, S.902 ff.):

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

"Die übliche Restnutzungsdauer - RND - von ordnungsgemäß instand gehaltenen Gebäuden wird in der Regel so ermittelt, indem von einer für die Objektart üblichen Gesamtnutzungsdauer - GND - das Alter in Abzug gebracht wird: RND = GND - Alter. Dies darf nicht schematisch vorgenommen werden. Es müssen vor allem die örtlichen und allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse im Hinblick auf die Verwendbarkeit der baulichen Anlagen in die Betrachtung mit einbezogen werden.

Die Ermittlung der Restnutzungsdauer durch Abzug des Alters von der üblichen Gesamtnutzungsdauer wird den im Einzelfall gegebenen Verhältnissen oftmals nicht gerecht. Sachgerechter ist es daher, die wirtschaftliche Restnutzungsdauer am Wertermittlungsstichtag unter Berücksichtigung des Bau - und Unterhaltungszustandes sowie der wirtschaftlichen Verwendungsfähigkeit der baulichen Anlagen zu schätzen."

7.3.1. Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen

Die aktuelle ImmoWertV 2021 enthält in Anlage 2 ein Modell, welches der Orientierung zur Berücksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen bei der Ableitung der Restnutzungsdauer dient. Zunächst ist mittels nachfolgender Punktetabelle der Modernisierungsgrad zu ermitteln. Liegen die Modernisierungsmaßnahmen weiter zurück, ist zu prüfen, ob nicht weniger als die maximal zu vergebenden Punkte anzusetzen sind.

Wenn nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind mit einer Modernisierung vergleichbare Punkte zu vergeben.

Moderntsierungselemente	Miximal zu vergebende Punkte
Dechemeuerung Inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	4
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2
Modernisierung der Leitungssysteme (fitrem, Gas, Wasser, Abwasser)	2
Modernisiarung der Heitzungsanlage	2
Wärmedämmung der Außerwände	4
Modernisiurung von Bädem	2
Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fullböden, Treppen	2
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2

Tabelle 1; einzelne Modernisierungselemente mit den maximal zu vergebenden Punkten.

2. Sachverständige Einschätzung des Modernisierungsgrades

Auf der Grundtage einer sechverständigen Einschätzung des Modernisierungsgrades kann aufgrund der Tabeite 2 eine Gesamtpunktzahl für die Modernisierung ermittelt werden.

Modernisierungsgrad	Modernisierungspunktzah
nicht modernisiert	0 bis 1 Punkt
kleine Modernisiurungen im Rahmen der Instandhaltung	2 bis 6 Punkte
mittlerer Modernisierungsgrad	6 bis 10 Punkte
überwiegend modernisiert	11 bis 17 Punkte
umfassend modernisiert	18 bis 20 Punkte

Tabelle 2: Ermittlung des Modernisierungsgrades.

Das Gebäude wurde in den letzten 10 bis 15 Jahren teilweise modernisiert, wie Dach, Fenster und Außentüren, Sanitäranlagen, teilweise Innenausbau.

Hierbei wird auf das in der Anlage 2 beschriebene Modell der ImmoWertV 2021 zurückgegriffen, mit dem durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen Berücksichtigung finden.

Modernisierungselemente	max. Punkte	Punkte
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	4	2
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	1
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasse	er) 2	0
Modernisierung der Heizungsanlage	2	0
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	1,5
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen	2	1
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0
	Summe:	5.5

Formet zur Ermittlung der Restautzungsdauer
Der Ermittlung der Restautzungsdauer im Fall von Modermalerungen liegt ein theoretischer Modermatz zugnunde. Das Modelt geht davon aus, dass die Restautzungsdauer (RNO) auf machtet 70 Prozent der Jowelfigen Gesammutzungsdauer (GNO) gestreckt und nach der folgenden Formet berechnet wird:

Für die Verlablen a, b und c sind die Werte der Tabelle 3 zu verwenden. Dabei ist zu beschten, dass Modernisierungen erst ab einem bestimmten Aber der baufschen Anlagen Auswirsungen auf die Feschutzungsdauer nosen. Aus desem Grund ist die Ferenutzungsdauer insoen. Aus desem Grund ist die Ferenutzungsdauer erst ab einem beschnisten Aber (relatives Alter) anwendbar.

Das retailive Alter wird nach der folgenden Formel ermitteit:

After x 100 %

Liegt das relative Alter unterhalb des in der Tabelle 3 angegebenen Wertes, gilt für die Ermittlang der Restrut-zungsdauer die Formelt

HND - GND - Alter

Modemäserungs- punktis		ь	e	oli orem rolativo Aber von
0	1,2500	2,6260	1,5350	80.16
1	1,2500	2,6260	1,5750	60 %
2	1,07E7	2,2767	1,3878	56 %
3	0,9033	1,9263	1,2508	55 %
4	0,7306	1,5770	1,1133	40.%
5	0.6725	1,4528	1,0850	35 %
6	0,6150	1,3386	1,0567	30 %
1	0,5575	1,2193	1,0083	25 %
4	0,5000	1,1000	1,0000	20.96
9	0,4000	1,0270	0,9008	19.16
10	0,4320	0,9540	0,9811	18.96
11	0,3086	0,8610	0,9717	17 %
12	0,3640	0,0000	0,9622	18 %
13	0,3306	0,7368	0,9628	15 %
14	0,3040	0,6760	0,9606	14.16
15	0,2760	0,6170	0,9485	13 %
16	0,2620	0,5580	0,9463	12.16
12	0,2260	0,4990	0,9442	11:16
.18	0,2000	0,4400	0,9430	10 %
.19	0.0000	0,4400	0,9420	10 %
20	0,2000	0,4400	0,0420	10 %

Tabelle 3: Angabe der Variabien a, b, c und des relatives Alters für die Anwendung der Formei zur Ermittlung der lastnutzungsdauer.

Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre Alter: 48 Jahre

= $(a \times Alter^2/GND) - (b \times Alter) + (c \times GND)$ RND

= $(0.64375 \times 48^2/80) - (1.39815 \times 48) + (1.07085 \times 80)$ **RND**

RND = 18,54 - 67,11 + 85,67

35 Jahre RND rund

Legende: RND = Restnutzungsdauer

GND = Gesamtnutzungsdauer

Ausgehend von einer Gesamtnutzungsdauer für das Gebäude von 80 Jahren sowie einem Modernisierungsgrad von 5,5 Punkten ergibt sich aus v. g. Literatur eine modifizierte Restnutzungsdauer von ca. 35 Jahren.

> (2023 + 35 - 80) = 1978fiktives Baujahr:

Die übliche Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre, in der eine bauliche Anlage zum Anmerkung:

Qualitätsstichtag voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann, unter Zugrundelegung

einer kontinuierlichen sorgfältigen Pflege und Instandhaltung des Objekts.

7.4. Alterswertminderung

nach § 38 ImmoWertV 2021

Die auf der Grundlage der NHK 2010 unter Berücksichtigung der entsprechenden Korrekturfaktoren und mit Hilfe des Baupreisindex auf den Wertermittlungsstichtag bezogenen Herstellungskosten entsprechen denen eines neu errichteten Gebäudes gleicher Gebäudeart.

Die somit erforderliche Alterswertminderung wird in einem Prozentsatz der Gebäudeherstellungskosten ausgedrückt und auf der Grundlage der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer (GND) und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) nach folgender Formel berechnet (linear):

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren für das Wohnhaus und einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 35 Jahren erhält man eine Korrekturgröße von 56 Prozent der Herstellungskosten des Gebäudes.

Anmerkung:

Die übliche Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre, in der eine bauliche Anlage zum Qualitätsstichtag voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann, unter Zugrundelegung einer kontinuierlichen sorgfältigen Pflege und Instandhaltung des Objekts.

8. SONSTIGES

Bodenbeschaffenheit:

Die Bodenbeschaffenheit (z.B. Bodengüte, Eignung als Baugrund, Belastung mit Altablagerungen) wurde im Rahmen dieses Verkehrswertgutachtens nicht untersucht. Diesbezügliche Untersuchungen können nur durch einen entsprechenden Fachgutachter durchgeführt werden.

Im Rahmen dieses Verkehrswertgutachtens wurde lediglich bei der Sichtung der vorgelegten Unterlagen und beim Ortstermin auf mögliche Indikatoren für Besonderheiten des Bodens geachtet.

Energetische Qualität:

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) trat am 01. November 2020 in Kraft und gilt für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden.

Die Vorgaben beziehen sich vorwiegend auf die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard der Gebäude.

- Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist festgelegt, welche energetischen Anforderungen beheizte und klimatisierte Gebäude erfüllen müssen.
- Das Gesetz enthält Vorgaben zur Heizungs- und Klimatechnik sowie zum Wärmedämmstandard und Hitzeschutz von Gebäuden.
- Die energetischen Mindestanforderungen an Neubauten sind etwas geringer als in der zuvor geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV).

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

- Eigentümer von Bestandsgebäuden müssen bestimmte Nachrüst- und Austauschpflichten erfüllen.
- Beim Neubau gibt das GEG bestimmte Anteile an regenerativen Energien vor, die das Gebäude zum Heizen oder auch zum Kühlen verwenden muss.

Energieausweis:

Die EnEV schreibt vor, dass Verkäufer oder Vermieter im Falle eines geplanten Verkaufs oder einer Vermietung den potenziellen Käufern oder Mietern einen Energieausweis vorlegen müssen.

Der Energieausweis für Gebäude ist eine Art Ausweis, der dokumentiert, wie das Gebäude energetisch einzuschätzen ist. Durch das GEG müssen Energiebedarfsausweise nun zusätzlich auch die CO₂-Emissionennennen, die sich aus dem Energiebedarf für Heizung und Kühlung ergeben. Im vorliegenden Fall liegt kein Energieausweis vor.

9. NORMALHERSTELLUNGSKOSTEN

nach § 36 ImmoWertV 2021

Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden auf der Grundlage von Normalherstellungskosten ermittelt. Diese werden im vorliegenden Bewertungsfall in Anlehnung an die in den Sachwert - Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung angegebenen Normalherstellungskosten gewählt. Dabei handelt es sich um die derzeit aktuellsten Werte (NHK 2010).

Zur Anpassung der Normalherstellungskosten 2010 an die Preisverhältnisse am Qualitätsstichtag (10. Januar 2023) werden diese mit einem Baupreisindex, welcher den amtlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen ist, hochgerechnet; dieser beträgt zum Qualitätsstichtag für Neubau von Wohngebäuden 160,2 (Stand: Mai 2023; Stichtag (Index Basis 2015 = 100).

Da die Kostenkennwerte der Sachwert-Richtlinie aus dem Jahre 2010 stammen, muss eine Umbasierung erfolgen.

Baukostenindex Mai 2023: 160,2 Baukostenindex Mai 2010: 90,0 160,2 / 90,0 x 100 = **178,0**

Normalherstellungskosten sind keine "Baupreise", es handelt sich lediglich um Mittelwerte, welche als Erfahrungswerte aus einer Vielzahl von Vergleichspreisen abgeleitet wurden.

Ziel der Wertermittlung ist nicht der ehemals gezahlte Baupreis, sondern der Bauwert des Gebäudes oder der baulichen Anlage zum Bewertungsstichtag unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktsituation.

Die Einordnung des zu bewertenden Gebäudes in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der Basis der Beschreibung der Gebäudestandards aus Anlage 2 der Sachwert - Richtlinie. Diese beziehen sich ebenfalls auf das Jahr 2010 und sind abhängig von folgenden Merkmalen:

- Außenwände
- Dach
- Fenster und Außentüren
- Innenwände und Türen
- Fußböden

- Sanitäreinrichtungen
- Heizung
- Deckenkonstruktion
- sonstige technische Ausstattung

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

9.1. Wohnhaus

Für derartige Gebäude werden folgende Normalherstellungskosten (Kostenkennwerte) für das Jahr 2010 angegeben:

Keller-, Erdgeschoss		Da	dged	nosa vol	ausgeb	at		Da	rhgesch	osa nich	t ausgel	nut.		Fachdach oder flach geneigtes Dac				s Dach
Standardstufe		31	2	3	4	-5		.1	2	2	4.	5		1	2	3	- 34	5
freistehende Eintamilienhäuser ¹	1.01	655	725	835	1 005	1 260	1.02	545	605	695	840	1 050	1.03	705	785	900	1 085	1 380
Doppel- und Reiherendhäuser	2.01	615	685	785	945	1 180	2.02	515	570	655	790	985	2.03	665	735	845	1 020	1 275
Rehermittehluser	3.01	575	640	735	885	1 105	3.02	480	535	615	740	925	3.03	620	690	795	955	1 195
Keller-, Erd-, Obergeschess		Da	chgasd	neds vol	ausgeb	ut		Da	digesch	oss nich	t auspei	besuft.		Flech	dach od	er flach	geneigte	s Dach
Standardstyle		1	2	3	1.4	- 5	1 1	1	2	3	1.4	5		1	2	1	4	5
freistehende Eintamilienhäuser ³	1.11	655	725	835	1 005	1 260	1.12	570	635	730	880	1.100	1.13	665	740	850	1 025	1 285
Doppel- und Reiherendhäuser	2,11	615	685	785	945	1 180	2.12	535	595	685	825	1 035	2.13	625	685	800	965	1 205
Reihenmittelhäuser	3.11	575	640	735	885	1 105	3,12	505	560	640	775	965	3.13	585	650	750	905	1 130
Entgeschoss, nicht unterkellert		De	chgesor	noss vol	ausgeb	a.t		Da	hgesch	oss nich	t ausgel	baut		Flach	dach od	er flach	geneigte	s Dach
Standardotule		1	1	3	1 4	- 5	1 8	1	2	3	1 4	5		1	2	3	4	5
freistehende Einfamilienhäuser ³	1.21	790	875	1.005	1 215	1 515	1,22	585	650	745	900	1 125	123	920	1 025	1 180	1 420	1 775
Doppel- und Reiherendhäuser	2.21	740	825	945	1 140	1 425	2.22	550	810	700	845	1 055	223	866	965	1 105	1 335	1 670
Rehenmittehluser	3,21	895	770	885	1 085	1 335	3.22	515	570	655	790	990	3.23	810	900	1 035	1 250	1 560
Erd-, Obergeschoss, nicht unterkellert		De	dged	toss-vol	ausgeb	at		Da	rhgesch	oss nich	t ausgel	baut		Flach	dach od	er flach	gereigte	s Dach
Standardstufe		1	2	3	4	5	J	1	2	3	4	5		1	2	3	. 4	5
freistehende Eintamilienhäuser ³	1.31	720	800	920	1 105	1 385	1.32	620	690	790	955	1 190	1.33	785	870	1 000	1 205	1 510
Doppel- und Reiherenchäuser	2.31	875	750	865	1 040	1 300	2.32	580	645	745	895	1 120	2.33	736	820	940	1.135	1 415
Reberm Helhiuser	3.31	635	705	810	975	1.215	3.32	545	605	695	840	1 050	3.33	690	785	880	1.080	1 325

einschließlich Bauneberkosten in Höhe von 17 % Konnkturfakter für freistehende Zweitenstenhäuser: 1,85

freistehende Ein- und Zweif			Doppe	lhäuser,	Reihenl	näuser (Typ 1.	01) Kellergeschoss,
Erdgeschoss, Dachgeschoss vol	1 ausg	enaut					
	5	Standard	lstufen u	nd		Wägungs-	Anteile am
]	Kostenko	ennwert	e 2010 in	€	anteil	Kosten-
							kennwert
Standardmerkmale	1	2	3	4	5		
	655	725	835	1.005	1.260		
Außenwände		1				23 %	167 €/m² BGF
Dach		0,5	0,5			15 %	117 €/m² BGF
Außentüren und Fenster		1				11 %	80 €/m² BGF
Innenwände und - Türen		1				11 %	80 €/m² BGF
Deckenkonstruktion und Treppen		1				11 %	80 €/m² BGF
Fußböden		1				5 %	36 €/m² BGF
Sanitäreinrichtungen			1			9 %	75 €/m² BGF
Heizung		1				9 %	65 €/m² BGF
Sonstige technische Ausstattung		1				6 %	44 €/m² BGF
							744 €/m² BGF

Baukostenindex: 1,78

Normalherstellungskosten = 1,78 x 744 €/m² BGF

rund 1.324 €/m² BGF

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

9.2. Garagen

			Standardstufe			
			3		4	5
14.1	Einzelgaragen/Mehrfachgarage	n ²⁷⁸	245		485	780
14.2	Hochgaragen		480		655	780
14.3	Tiefgaragen		560		715	850
14.4	Nutzfahrzeuggaragen		530		680	810
** electricitat flambericator in Hille von Gebludent			54.5	12 %		
		Sebaudourt Sepaudourt	14.2 - 14.3	15 %		
Etan	darditule 2: Ferliggeriger; darditale 4: Garagin in Massistanienisc darditale 5: indictalle Garages in Ma	Septurburt	34.4	13 %		

Baukostenindex: 1,78

Normalherstellungskosten = 1,78 x 300 €/m² BGF

rund 534 €/m² BGF

10. BAULICHE AUSSENANLAGEN

Zu den Außenanlagen zählen Versorgungsleitungen für Strom, Gas- und Wassereinführungen, Fernwärme, Kanalisations- und Regenwasseranschlüsse, Einfriedungen und Hofbefestigungen, Kläranlagen, Straßen und Gleisanschlüsse.

Da die Außenanlagen einen annähernd gleichen Verschleißgrad wie das Gebäude aufweisen, kann von dem Zeitwert der Hochbauten ausgegangen werden.

Die Fachliteratur verweist auf folgende pauschale Erfahrungswerte, bezogen auf die Normalherstellungskosten der Hochbauten:

einfache Anlagen
durchschnittliche Anlagen
aufwendige Anlagen
v. H.
v. H.
v. H.

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um durchschnittliche Außenanlagen, so dass ein Anteil von **4,0 v. H.** der Normalherstellungskosten abzüglich Alterswertminderung als angemessen erscheint.

11. BODENWERTE

nach § 196 BauGB und §§ 40 bis 45 ImmoWertV 2021

Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV 2021 ist der Bodenwert ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 bis 26 ImmoWertV 2021 zu ermitteln.

Dabei kann anstelle von Vergleichspreisen der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter objektspezifisch angepasster Bodenrichtwerte ermittelt werden (§ 26 ImmoWertV 2021).

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone erfasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.

Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Faktoren wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen des Verkehrswertes vom Richtwertgrundstück und sind entsprechend zu berücksichtigen.

Die Bodenrichtwerte werden alle 2 Jahre von den ortsansässigen Gutachterausschüssen ermittelt.

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Nach Bodenrichtwertinformation beträgt der Bodenrichtwert für die Nutzungsart gemischte Baufläche der Bodenrichtwertnummer 334012 in Königsee 26 €/m² (Stichtag: 11. 01. 2022) erschließungsbeitragsfrei nach Baugesetzbuch und Thüringer Kommunalabgabengesetz. Für die Flurstücke 1360/8, 1362/7 und 1362/8 ist im Einzelnen eine bauliche Nutzung nicht möglich. Die Flurstücke 1360/8 und 1362/7 sind laut Liegenschaftskataster als Landwirtschaftsfläche und Ödland definiert. Am Ortstermin konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um mit Fichten bestockte Flächen in Hanglage handelt. Der Bodenrichtwert für Ackerland und Grünland beträgt im Einzugsgebiet Königsee 0,75 €/m². Der Waldbodenwert beträgt 0,25 €/m². Der Waldbestand selbst wird pauschal mit 0,30 €/m² frei geschätzt.

Bodenwerte:

Flurstück 1361/3:	1.591 m ² x 26 €/m ²	<u>rund 41.400 €</u>
Flurstück 1360/8:	$(922 \text{ m}^2 \text{ x } 0.25 \text{€/m}^2) + (922 \text{ m}^2 \text{ x } 0.30 \text{€/m}^2)$	<u>rund 500 €</u>
Flurstück 1362/7:	$(215 \text{ m}^2 \text{ x } 0.25 \text{€/m}^2) + (215 \text{ m}^2 \text{ x } 0.30 \text{€/m}^2)$	<u>rund 100 €</u>
Flurstück 1362/8:	$(138 \text{ m}^2 \text{ x } 0.25 \text{€/m}^2) + (138 \text{ m}^2 \text{ x } 0.30 \text{€/m}^2)$	<u>rund 80 €</u>

Anmerkung: Das Bewertungsgrundstück ist erschlossenes baureifes Land und Grünland, jedoch sind nach § 127 BauGB (Erhebung des Erschließungsbeitrages) Kosten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge nicht völlig ausgeschlossen; diese bestimmen sich durch die jeweils örtlichen Satzungen und kann in dieser Wertermittlung keinen Niederschlag finden.

12. ROHERTRÄGE

nach § 27, 31 ImmoWertV 2021 und in Anlehnung des IVD Preisspiegel Thüringen 2022/2023 sowie F+B-Mietauskunft

- (1) Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten einschließlich Vergütungen. Umlagen, die zur Deckung von Betriebskosten gezahlt werden, sind nicht zu berücksichtigen.
- (2) Werden für die Nutzung von Grundstücken oder Teilen eines Grundstückes keine oder vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind die bei einer Vermietung oder Verpachtung nachhaltig erzielbaren Einnahmen zugrunde zu legen.

Entsprechend den Informationen am Ortstermin, der Auswertung der vorliegenden Unterlagen und Einsicht in den Wohnimmobilienpreisspiegel des IVD 2022/2023 sowie F+B-Mietauskunft wird folgendes angenommen:

Ermittlung der Lageklasse:

Lagemerkmal	Beurteilung	Lagemerkmal	Beurteilung
Lage		Einkauf	
im Stadtgebiet	2	für den täglichen Bedarf	2
im Stadtbezirk	-	andere Dinge	2
Wohnberuhigung	1	Freizeiteinrichtungen	
Bebauung		Kinderspielplätze	2
Bauweise	2	Naherholungsgebiete	3
Bebauungsdichte	2	Sportplätze,-hallen	2
Wohnbeeinträchtigungen		Sonstige Einrichtungen	
Straßenlärm	2	medizinische Versorgung	2
Bahn- oder Fluglärm	3	Schulen	2
Industrielärm		Kindergärten	1
Sonstiger Lärm	2	öffentliche Einrichtungen	2
Gerüche-und Staubimmissione	n 2	_	
Verkehrsanbindung			
Auto	2		
Bahn / Bus	2		
Radwege	2		
Fußwege	2		
Schulweg	2	44:22=2,00	

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Wohnungsmieten:	einfache Wohnlage	(1)	4,85 €/m ²
	mittlere Wohnlage	(2)	5,10 €/m²
	gute Wohnlage	(3)	5,36 €/m²

Es wird ein Mietzins für eine mittlere Wohnlage von 5,10 €/m² für das Wohnhaus angenommen. Für die Garagen werden pauschal 100 € pro Monat angesetzt.

Rohertrag:	$(142 \text{ m}^2 \text{ x } 5,10 \text{€/m}^2 \text{ x } 12 \text{ Monate})$		
	+ (100 € x 12 Monate)	rund	9.900 €

<u> Anmerkung:</u>

Der ermittelte Jahresrohertrag basiert auf statistischen Mittelwerten aus Veröffentlichungen IVD-Immobilienpreisspiegel und F+B-Mietauskunft sowie eigenen Analysen und weist den geschätzten nachhaltig erzielbaren Ertrag aus; diese Mietwerteinschätzung hat keinen Einfluss auf eventuell bestehende oder andere Mietverträge und ist auch nicht geeignet eine Mieterhöhung zu begründen.

13. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

nach § 32 ImmoWertV 2021

Bewirtschaftungskosten insgesamt:

Die Bewirtschaftungskosten sind all die Kosten, welche vom Jahresrohertrag abzuziehen sind, somit werden der Reinertrag und damit auch der Ertragswert eines Grundstückes wesentlich mitbestimmt.

Bewirtschaftungskosten sind regelmäßig und nachhaltig anfallende Ausgaben. Zinsen für Hypothekendarlehen und Grundschulden oder sonstige Zahlungen für auf dem Grundstück lastende privatrechtliche Verpflichtungen sind bei den Bewirtschaftungskosten nicht zu berücksichtigen.

Bei älteren Gebäuden sollten die tatsächlichen Einnahmen und Kosten aus den Aufzeichnungen entnommen und der Berechnung das Mittel aus mehreren Jahren zugrunde gelegt werden.

Es lagen jedoch keine Aufzeichnungen vor. Somit muss sich der Sachverständige auf Erfahrungswerte und die anerkannte Wertermittlungsliteratur berufen.

Verwaltungskosten nach Anlage 3 der 298 €/Wohngebäude 39 €/ Garage	ImmoWertV 2021 39 € x 3 Garagen	= =	298 € 117 €		
Instandhaltungskosten nach Anlage 3 d 11,70 €/m² 88 €/Garage	ler ImmoWertV 2021 11,70 €/m² x 142 m² 88 € x 3 Garagen	= =	1.661 € 264 €		
Mietausfallwagnis in % der Nettokaltmiete nach Anlage 3 der ImmoWertV 2021 2 % von 9.900 € = 198 €					

<u>Anmerkung:</u> Die Bewirtschaftungskosten sind in den einzelnen Bereichen erfahrungsgemäß geschätzt und können durchaus von den tatsächlichen Bewirtschaftungskosten abweichen.

2.538 €

14. LIEGENSCHAFTSZINSSATZ

nach § 33 ImmoWertV 2021

Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Die Ermittlung des zutreffenden Liegenschaftszinssatzes übernehmen die Gutachterausschüsse auf der Grundlage von Kaufverträgen über Renditeobjekte.

Dies setzt natürlich genügend Verkaufsfälle voraus, was in den meisten Fällen nicht gegeben ist. Liegenschaftszinssätze unterliegen weit geringeren Schwankungen, als der Durchschnitt der Zinssätze auf dem deutschen und europäischen Markt, welche von vielen inneren und äußeren Einflüssen abhängig sind.

Der Liegenschaftszins ist also auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise, den ihnen entsprechenden Reinerträgen für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens (§ 14 ImmoWertV) zu ermitteln.

Durch den zuständigen Gutachterausschuss herausgegebene Liegenschaftszinssätze sind jedoch zu bevorzugen. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Ilm-Kreises hat für Einfamilienhäuser auf Grundlage der NHK 2010 keine Liegenschaftszinssätze ermittelt. In der Literatur konnten für Ein- und Zweifamilienhäuser folgende Liegenschaftszinssätze recherchiert werden:

Quelle	Liegenschaftszinssatz
Kleiber, Simon	2,00 bis 4,00
Vogels	2,50 bis 3,50
Holzner	2,50 bis 3,50
Sommer / Kröll	2,50 bis 4,50
Ross	2,50 bis 3,50
Sprengnetter	2,00 bis 3,25
Hausmann	2,26 bis 3,85
Treuhand	3,00 bis 3,50

Auf der Grundlage dieser Erfahrungswerte ergibt sich im vorliegenden Fall zunächst eine Bandbreite für den Liegenschaftszinssatz von 2,00 bis 4,50 Prozent.

Innerhalb dieser Bandbreite wird der im vorliegenden Fall anzuwendende Liegenschaftszinssatz anhand eines Modells abgeleitet.

Risikofaktor		Ausprägung		Gewicht	Note
Noten	0	1	2		
Lage	gut	mittel	einfach	0,3	1
Gebäudekonzeption	gut	mittel	einfach	0,1	1
Restnutzungsdauer	> 50 Jahre	50 - 30 Jahre	< 30 Jahre	0,2	1
Angebot und	Angebot <	Angebot =	Angebot >		
Nachfrage	Nachfrage	Nachfrage	Nachfrage	0,3	1
Investitionsrisiko	gering	mittel	hoch	0,1	1

<u>Ergebnis:</u> Der Liegenschaftszinssatz ergibt sich innerhalb der Bandbreite von 2,00 bis 4,50 Prozent auf der Grundlage folgender Formel, in der die Gewichte und Noten berücksichtigt werden:

LSZ =
$$2.00 + \{[(0.3 \times 1) + (0.1 \times 1) + (0.2 \times 1) + (0.3 \times 1) + (0.1 \times 1)] \times (4.50 - 2.00)\} / 2$$

= 3.25%

Demnach ergibt sich innerhalb der Bandbreite mittels einzelner gewichteten Risikofaktoren ein Liegenschaftszinssatz von rund **3,25 Prozent**.

15. BARWERTFAKTOR (VERVIELFÄLTIGER)

nach § 34 ImmoWertV 2021

Der um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes verminderte Reinertrag (Gebäudereinertrag) ist mit dem sich aus der ImmoWertV ergebenden Barwertfaktor zu kapitalisieren.

Liegenschaftszinssatz q = 3,25 % (Faktor 1,0325)

Restnutzungsdauer n = 35 Jahre

Barwertfaktor $1,0325^{35} - 1/1,0325^{35} \times (1,0325-1) = 20,72$

16. BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCKS-MERKMALE

nach § 8 ImmoWertV 2021

In diesem Punkt werden sonstige bisher noch nicht erfasste, den Wert beeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die vom Üblichen abweichen, berücksichtigt, wie z.B. besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, wirtschaftliche Überalterung, überoder unterdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Freilegungskosten, Bodenverunreinigungen und grundstücksbezogene Rechte und Belastungen.

Derartige Unsicherheiten bzw. Nachteile oder auch Vorteile werden in Form prozentualer marktüblicher Abschläge erfasst, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht und sind regelmäßig nach der Marktanpassung zu berücksichtigen.

Bei Durchführung weiterer Wertermittlungsverfahren sind diese besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale, soweit möglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen.

16.1. Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden

16.1.1. Wohnhaus

Im Zuge der Ortbesichtigung konnte zum Qualitätsstichtag folgender Reparaturrückstau festgestellt werden:

- teilweise unfertige Sockelausbildung und Restleistungen beim Fenstereinbau am Windfang (s. Bild 4, 5)
- teilweise feuchte bis nasse Kellerwände von 62 bis 100 Digits (s. Bild 10, 11, 12, 13)
- nach Angaben defekter Kamin
- versicherungstechnisch nicht akzeptable Hauseingangstür am Windfang
- nicht normgerechte Kellertreppe und fehlende Absturzsicherung (s. Bild 16, 17)
- fehlende Absturzsicherung der Obergeschosstreppe (s. Bild 23)
- Elektrik mit nicht ausreichenden Brennstellen
- unterdimensionierte Leitungen für Heizung und Wasser (s. Bild 16)
- insgesamt unzureichende Wärmedämmung

Nach SW-RL können Wertminderungen wegen Baumängeln oder Bauschäden folgendermaßen berücksichtigt werden:

- durch Abschläge nach Erfahrungswerten,
- durch Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder
- auf der Grundlage von Schadensbeseitigungskosten

Der Sachverständige wird eine Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden durch Abschlag nach Erfahrungswerten unter Verwendung von Bauteiltabellen vornehmen.

,	Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
		Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
	AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Grobgliederung für Roh- und Ausbau

	ostenanteil an den esamtherstellungs-	reparaturbedürfti nicht fachgerecht	g/	
ko	sten [%]	[%]	[%	1
Außenwände / Fassade	23	00	0,0	00
Dach	15	00	0,0	00
Außentüren und Fenster	11	5	0,5	55
Innenwände und - türen	11	00	0,0	00
Deckenkonstruktion und Tre	ppen 11	20	2,2	20
Fußböden	5	00	0,0	00
Sanitäreinrichtungen	9	00	0,0	00
Heizung	9	10	0,9	00
Sonstige technische Ausstattu	ung 6	30	1,8	30
-	100,00	ru	ind 5,5	50
	unzureichende Wärm	nedämmung ru	ind 10,0	00

Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden sowie unterbliebener Instandsetzungen unter Beachtung der Restnutzungsdauer werden insgesamt mit 15,50 v. H. für das Wohnhaus geschätzt (Gebäudewert abzüglich Alterswertminderung).

16.1.2. Garagen

Im Zuge der Ortbesichtigung konnte zum Qualitätsstichtag folgender Reparaturrückstau festgestellt werden:

- malermäßige Behandlung aller Holzaußenbauteile inkl. Tore (s. Bild 29)
- fehlendes Fallrohr (s. Bild 30)

Zur Mängelbeseitigung werden pauschal 500 Euro frei geschätzt.

Bemerkungen:

Der ausgewiesene Reparaturrückstau ermittelt sich als Ergebnis einer überschlägigen Schätzung der Ortbesichtigung.

Zerstörende Untersuchungen sowie Untersuchungen hinsichtlich pflanzlichen und tierischen Befalls als auch gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Die im Rahmen dieser Bestandsaufnahme durchgeführte Besichtigung des Bewertungsobjektes muss sich dabei auf eine mit üblicher Sorgfalt getätigten, einfachen Inaugenscheinnahme beschränken. Zur genaueren Ermittlung von Mängeln und Schäden an der Immobilie und die Kosten für deren Beseitigung wären die Feststellungen eines Sachverständigen für Hochbauten erforderlich.

Die Höhe des Reparaturrückstaues ist nicht identisch mit den Mängelbeseitigungskosten; der Reparaturrückstau wird nur insoweit angesetzt, als das er zur Wiederherstellung des baualtersgemäßen Normalzustandes unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer erforderlich ist. Die angegebenen Durchschnitts- bzw. Mittelwerte ersetzen nicht die Einholung von Preisangeboten entsprechender Fachfirmen und sind keinesfalls mit einer Schadensbewertung gleichzusetzen.

16.2. Altlasten (Bodenverunreinigungen)

Laut Prüfbericht der Firma JenaBios GmbH vom 13.03.2019 weist eine Untersuchung erhöhte Schwermetallgehalte auf. Hierbei handelt es sich um TOC, Kohlenwasserstoffe, Benzo(a)pyren, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel und Zink.

Nach telefonischer Konsultation mit der Firma JenaBios GmbH wurde dem Unterzeichner bestätigt, dass in früheren Zeiten im Bereich der Bewertungsflurstücke Industriebetriebe angesiedelt waren. Aus den Ergebnissen des Prüfberichtes ist jedoch ein Bodenaustausch noch nicht abzuleiten, da eine amtliche Verwertbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben ist, weil die Probenahmen durch den Eigentümer selbst vorgenommen wurden und nicht von einer dafür zugelassenen qualifizierten Spezialfirma. Ob ein Bodenaustausch erforderlich ist muss durch ein Altlastengutachten festgestellt werden, dieses liegt nicht vor.

16.3. merkantiler Minderwert

Zu den tatsächlichen Eigenschaften und der sonstigen Beschaffenheit i. S. der Verkehrswertdefinition des § 194 BauGB gehört gegebenenfalls auch ein merkantiler Minderwert.

Zitat Kleiber Verkehrswertermittlung von Grundstücken 8. Auflage 2017 Seite 344 Randnummer 76: "Unter einem merkantilen Minderwert ist dabei der Betrag zu verstehen, um den sich der Verkehrswert eines Grundstücks, das einen Mangel aufwies, trotz vollständiger Beseitigung dieses Mangels in technisch einwandfreier Weise in der allgemein verbliebenen Befürchtung mindert, dass sich ein Folgeschaden irgendwie auch künftig auswirken könnte, auch wenn diese Befürchtung tatsächlich unbegründet ist. Der merkantile Minderwert wird auch als psychologischer Minderwert bezeichnet."

Dies ist auch im normalen Alltag zu vergleichen, wenn man ein Gebrauchtauto erwerben möchte, dieses aber in der Vergangenheit einen Unfall hatte. Kein fiktiver Käufer wäre bereit für ein gebrauchtes Unfallauto genauso viel zu zahlen wie für einen Gebrauchtwagen ohne Unfall, auch wenn alle Mängel professionell beseitigt worden sind.

Es ist jedoch unstrittig, dass die Bewertungsflurstücke mit Altlasten behaftet sind, deshalb wird auch ein merkantiler Minderwert mit 10 Prozent berücksichtigt.

17. SACHWERTFAKTOR

nach §§ 21, 39 ImmoWertV 2021

Der Sachwert eines Grundstücks ist in der Regel nicht identisch mit dem Verkehrswert im Sinne § 194 BauGB. Wird der Verkehrswert über das Sachwertverfahren abgeleitet, dann ist gemäß § 14 und § 21 ImmoWertV der Sachwert an die Marktlage durch Zu- und Abschläge anzupassen. Ziel ist es dabei, die Überlegungen der Marktteilnehmer und die Umstände des Einzelfalls in Bezug auf die Art des Bewertungsobjektes nachzuvollziehen und eine hohe Marktkonformität zu erreichen.

Der Sachwert ist vorwiegend geprägt durch Kostenüberlegungen wie Erwerbskosten des Bodens, Herstellungskosten der baulichen Anlagen.

Derartige Objekte unterliegen unterschiedlichen subjektiven Anforderungen eines Erbauers oder Erwerbers hinsichtlich Gestaltung und Konzeption sowie Nutzungsflexibilität.

Eine Berücksichtigung der konkreten Marktsituation kann entsprechend ImmoWertV über Sachwertfaktoren erfolgen. Es sind die ermittelten Sachwertfaktoren der entsprechenden Gutachterausschüsse zu bevorzugen, wenn auch dieses Berechnungsmodell angewandt wurde.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat Sachwertfaktoren ermittelt.

Danach bemisst sich der anzuwendende Sachwertfaktor für das Bewertungsgrundstück wie folgt:

Bodenrichtwert s. Pkt. 11: 26 €/m²

Sachwertfaktor: $0,4417 \times 0,212491^{-0,1424} \times 26^{0,1703} = 0,96$

18. SACHWERTERMITTLUNG

Das Sachwertverfahren beruht im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale. Der Sachwert selbst setzt sich aus den Komponenten Wert der baulichen Anlage (Gebäude, Außen - und andere Anlagen sowie sonstigen Betriebseinrichtungen) und dem Bodenwert zusammen, die zunächst getrennt ermittelt und dann zum Sachwert zusammengefasst werden.

18.1. Wohnhaus (Flurstück 1361/3)

|--|

Wertgutachten

AZ: K 41/21 23 124

Qualitätsstichtag:29. Juli 2023Ablaufschema:ImmoWertV 2021

-			
01.	Brutto - Grundfläche, s. Pkt. 6.1	m^2	259
02.	Preis pro m ² , s. Pkt. 9.1	€	1.324
03.	Normalherstellungskosten (01 x 02)	€	342.916
04.	Gesamtnutzungsdauer, s. Pkt. 7.2	Jahre	80
05.	Restnutzungsdauer, s. Pkt. 7.3	Jahre	35
06.	Alterswertminderung, linear, s. Pkt. 7.4	%	56
07.	Alterswertminderung	€	192.033
08.	Gebäudewert zum Bewertungsstichtag (03 - 07)	€	150.883
09.	bauliche Außenanlagen, s. Pkt. 10 (4 % von 150.883 €)	€	6.035
10.	Bodenwert, s. Pkt. 11.1, anteilmäßig nach Brutto-Grundfläche	€	33.800
11.	vorläufiger Grundstückssachwert (08+09+10)	€	190.718
12.	Sachwertfaktor, s. Pkt. 17		0,96
13.	marktangepasster vorläufiger Grundstückssachwert (11x12)	€	183.089
14.	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		
	aus Pkt. 16.1.1 (15,5 % von 150.883 €)	€ -	23.387
	aus Pkt. 16.3 (10 % von 183.089 €)	€ -	18.309
15.	Sachwert unter Berücksichtigung der Marktanpassung und der		
	besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (13-14)	€	141.393
	Sachwert - Wohnhaus rund	€	141.400

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

18.2. Garagen (Flurstück 1361/3)

 $\underline{Bewertungsstichtag} =$

Qualitätsstichtag:29. Juli 2023Ablaufschema:ImmoWertV 2021

01.	Brutto - Grundfläche, s. Pkt. 6.2	m^2	58
02.	Preis pro m², s. Pkt. 9.2	€	534
03.	Normalherstellungskosten (01 x 02)	€	30.972
04.	Gesamtnutzungsdauer, s. Pkt. 7.2	Jahre	80
05.	Restnutzungsdauer, s. Pkt. 7.3	Jahre	35
06.	Alterswertminderung, linear, s. Pkt. 7.4	%	56
07.	Alterswertminderung	€	17.344
08.	Gebäudewert zum Bewertungsstichtag (03 - 07)	€	13.628
09.	bauliche Außenanlagen, s. Pkt. 10 (4 % von 13.628 €)	€	545
10.	Bodenwert, s. Pkt. 11.1, anteilmäßig nach Brutto-Grundfläche	€	7.600
11.	vorläufiger Grundstückssachwert (08+09+10)	€	21.773
12.	Sachwertfaktor, s. Pkt. 17		0,96
13.	marktangepasster vorläufiger Grundstückssachwert (11x12)	€	20.902
14.	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		
	aus Pkt. 16.1.2	€ -	500
	aus Pkt. 16.3 (10 % von 20.902 €)	€ -	2.090
15.	Sachwert unter Berücksichtigung der Marktanpassung und der		
	besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (13-14)	€	18.312
	Sachwert - Garagen rund	€	18.300

18.3. Zusammenfassung der Sachwerte auf Flurstück 1361/3

aus Punkt 18.1 Wohnhaus		141.400 €
aus Punkt 18.2 Gara	agen	<u>18.300 €</u>
Sachwert insgesam	nt rund	<u>160.000</u> €
Flurstück 1360/8:	aus Punkt 11 (500 € - 10 % merk. Minderwert)	<u>450 €</u>
Flurstück 1362/7:	aus Punkt 11 (100 € - 10 % merk. Minderwert)	<u>90 €</u>
Flurstück 1362/8:	aus Punkt 11 (80 € - 10 % merk. Minderwert)	<u>70 €</u>

19. ERTRAGSWERTERMITTLUNG

Bewertungsstichtag =

Qualitätsstichtag: 29. Juli 2023
Ablaufschema: ImmoWertV 2021

	Ertragswert	€	122.000
13.	Ertragswert (11-12)	€	121.766
	aus Pkt. 18.1 und 18.2 (41.696 € + 2.590 €)	€ -	44.286
12.	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		
11.	Grundstücksertragswert unbelastet und schadensfrei (09+10)	€	166.052
10.	Bodenwert, s. Pkt. 11	€	41.400
09.	Gebäudeertragswert (Kapitalwert) (06x08)	€	124.652
08.	Barwertfaktor, s. Pkt. 15		20,72
07.	Restnutzungsdauer, s. Pkt. 7.3	Jahre	35
06.	Gebäudeertragsanteil (03-05)	€	6.016
05.	Bodenertragsanteil (41.400 € x 3,25 %)	€	1.346
04.	Liegenschaftszinssatz, s. Pkt. 14	%	3,25
03.	Grundstücksreinertrag (01-0 2)	€	7.362
02.	Bewirtschaftungskosten per Anno s. Pkt. 13	€	2.538
01.	Rohertrag aus Vermietung, s. Pkt. 12	€	9.900

20. FESTSTELLUNG DER VERKEHRSWERTE

<u>Definition des Verkehrswertes nach § 194 Baugesetzbuch:</u>

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Der Verkehrswert im Sinne von § 194 BauGB ist derjenige Preis, der am Wertermittlungsstichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Ausschluss aller für den Markt nicht charakteristischen Umstände und Verhältnisse erzielbar wäre. Der Verkehrswert ist somit ein fiktiver Preis.

Daraus folgt, dass der Kaufpreis eines Grundstücks nicht dem Verkehrswert entsprechen muss. Für den Kaufpreis können gerade die bei der Ermittlung des Verkehrswertes auszuschließenden Umstände oder Verhältnisse bedeutsam sein.

Zur Ermittlung eines möglichst marktgerechten Wertes müssen die für den Bewertungsfall geeigneten Verfahren ausgewählt werden. Entsprechend der Wertermittlungsverordnung sind dies das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren. Keinem der drei Verfahren wird in der ImmoWertV ein Vorrang eingeräumt.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes können ein oder mehrere Verfahren herangezogen werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden erhöht sich die Sicherheit des Ergebnisses.

Die Verfahrensauswahl ist abhängig von der Art des zu bewertenden Objektes, den auf dem Immobilienmarkt zur Verfügung stehenden Daten und der Möglichkeit die Preisbildungsmechanismen innerhalb des jeweiligen Verfahrens am Bewertungsobjekt nachvollziehbar darzustellen.

Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV 2021)

Die Wert V geht beim Ertragswertverfahren davon aus, dass sich der Verkehrswert am nachhaltig erzielbaren Jahresreinertrag des Grundstücks unter Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung orientiert. Grundstücke/Objekte, welche vordergründig einem Renditezweck dienen bzw. auf einen solchen ausgerichtet sind, werden bevorzugt innerhalb des Ertragswertverfahrens bewertet.

Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV 2021)

Der Sachwert eines Grundstückes ergibt sich aus dem Normal-Herstellungswert der baulichen Anlagen, wie Gebäude, Außenanlagen, besondere Betriebseinrichtungen, sonstige Anlagen und dem Bodenwert. Der Verkehrswert ist aus dem Sachwert eines Grundstückes unter Berücksichtigung der Lage auf dem örtlichen Immobilienmarkt zu bemessen. Das Sachwertverfahren kommt bevorzugt für dominierend eigengenutzte Liegenschaften zur Anwendung.

Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV 2021)

Im Vergleichswertverfahren wird der Wert aus Kaufpreisen hinreichend vergleichbarer Grundstücke/Objekte abgeleitet. Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Vergleichswertverfahrens ist eine ausreichende Anzahl vergleichbarer Daten. Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke insbesondere die nach § 12 ermittelten Vergleichswertfaktoren herangezogen werden.

Für derartige Objekte, wie das Bewertungsobjekt, bildet nach herrschender Marktgepflogenheit und Literaturmeinung der Sachwert die geeignete Grundlage zur Ableitung des Verkehrswertes. Hilfsweise wurde der Ertragswert ermittelt, der zur zusätzlichen Beurteilung (auch Plausibilitätskontrolle) bei der Verkehrswertermittlung dient, jedoch in diesem Falle nicht ausschlaggebend ist.

Nach § 6 der ImmoWertV 2021 ist der Verkehrswert (Marktwert) aus dem Ergebnis des herangezogenen Wertermittlungsverfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen, d.h., es ist eine Anpassung des Ausgangswertes an die Marktlage vorzunehmen. Im vorliegenden Fall wurde daher über einen Sachwertfaktor ein Marktabschlag vom Sachwert und unter Ansatz des den örtlichen Bedingungen sowie einen der Lage entsprechenden nachhaltig erzielbaren Rohertrags für das Objekt eine marktgerechte zukunftsorientierte Bewertung durchgeführt.

In den herangezogenen Berechnungsverfahren sind bereits weitgehend Marktkomponenten eingeflossen. Der Verkehrswert (Marktwert) einer Immobilie lässt sich nicht exakt berechnen, eine Vielzahl von Unwägbarkeiten bleibt mathematisch nicht erfassbar.

Die Verkehrswerte (Marktwerte) sind für die Bewertungsobjekte ausschließlich für den Qualitätsstichtag geschätzt worden.

Unter Berücksichtigung aller ermittelten Werte und nach Ansatz der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie unter Beachtung der besonderen Gegebenheiten und der Marktsituation im Bewertungsgebiet, schätze ich die Verkehrswerte (Marktwerte) ohne Berücksichtigung der Altlasten mit Bodenaustausch und entsprechender Entsorgung zum Qualitätsstichtag

29. Juli 2023

wie folgt ein:

Flur 8, Flurstück 1361/3:

<u>160.000 €</u>

(einhundertsechzigtausend Euro)

Flur 8, Flurstück 1360/8:

450 €

(vierhundertfünfzig Euro)

Flur 8, Flurstück 1362/7:

90 €

(neunzig Euro)

Flur 8, Flurstück 1262/8:

<u>70 €</u>

(siebzig Euro)

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen vollkommen unparteiisch angefertigt zu haben und dass ich kein persönliches Interesse am Ergebnis dieser Wertermittlung habe.

Ilmenau, den 23. August 2023




Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Das vorliegende Gutachten umfasst mit Anlagen 58 Seiten und wird 8 - fach erstellt, der Auftraggeber erhält sieben Ausfertigungen, eine verbleibt bei meinen Akten.

Zertifizierter (EurAS Cert GmbH) Sachverständiger für Immobilienbewertung gem. EN ISO/IEC 17024 Zertifizierungs Nr. AT 140408 - 1181 D Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

ANLAGEN

Wertgutachten








Der vorliegende Auszig wurde aus Datzn verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindirche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. 19 basemap de J BKG 2023 Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8



Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg

Geschäftsstelle beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation Albrecht-Dürer-Straße 3, 07318 Saalfeld

Telefon: 0361 57 4168-333, E-Mail: gutachter.saalfeld@tlbg.thueringen.de





Stadtplan in verschiedenen Maßstilben mit Verkehrsinfrastruktur. Der Stadtplan ist unter der Crastive-Commons-Lizenz "Namensnennun Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 2.0 verfägbar Der Stadtplans erthält un. Informationen zur Behannung, des Stradennamen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und mird im Maßstabsbereich 1:2,000 bis 1:10.000 angeboten.

Oas Kartenmaterial basiert auf den Daten von © OpenStreetHap und stellt gemäß der Open Data Commons Open Databose Litenz (ODEL) zur freien Nutzung zur Verfügung. Der Kartenmaschnitt ist entsprechend der Creative-Commons-Litenz (CC BY-SA) Bzenziert und darf auch für gemerbliche Zwocke gemitzt worden.

Bei der weiteren Verwendung der Karte ist die Quellenangebe unverfindert mitzuführen.

on-geo

Detenquelle OpenStreetMap-Mitwirkende Stand: 2023



Ortsangaben	
Bundesland	Thüringen
Kreis	Saalfeld-Rudolstadt, Kreis
Gemeinde	Königsee, Stadt
Gemeindeschlüssel	16073112

Eingabeparameter	
Wohnungsgröße	groß (142 m²)
Baujahr	1978
Ausstattung	mittlere Ausstattung



Maßstab: 1:500,000

© OpenStreetMap - Mitwirkende

	einfache Wohnlage	mittlere Wohnlage	gute Wohnlage		
Nachhaltig erzielbare Miete (€/qm) zum Stichtag 31,12,2020 (Mete Schötzwen, reinmen auf einfutziene Stoffag)	4,85	5,10	5,36		
Nachhaltig erzielbare Miete (€/qm) zum Stichtag 01.01.2022 (Miete Schitzwen, normiert auf Innitiatione Stichtag)	4,85	5,10	5,36		
Abweichungen in %	0,00 steepeng gleich fallend	0,60 Seigend gleich fallerid	0,00; steigend gleich faller		

Methodik

Da die Midipreisöbersichten der Städte und Gemeinden zu unterschießlichen Zeitpunkten erscheinen, werden die Daten für den F+B-Mieispiegelandex auf einen slehletlichen Zeitpreikt festgeschrieben. Dahunds ist es möglich, die Angaben örtlicher Mieispiegel miteinander zu vergleichen. Diese zeitlicht standerdiestem Mieten werden dansch zu einer örtlichen Durchschulttamiete zusammengefact, webel – um die Wohnungsmarktunterschiede in den Stäften und Gemeinsten auszugleichen – eine durchschwittliche Mietwohnungsmarkstruktur zur Gewichtung der Enzalwerte berenderopen werd.

In einem weiteren Auswertungsschritt werden die einzelnen standardisierten Mieten auf die sich für alle Nichtpiegelstädte orgebende Durchschnitterniete bezogen und als Nietenmides für die einzelnen Beselbstsklassen und den belächen Gesanviolundsschrift dangestielt. Auf der Grundlage der standardisierten, neul enhobenen und auf einen einkeitlichen Stichtag normierten Mistspiegeklaten werde ein Modell zur Ermittlung des üntlichen Mistamizeaus entwickelt, welches und alle Staltte und Gemeilden ohne Mietspiegel angewandt wird.

Datenquelle
GBS-D Grandstücks-Beweitungs-Spiegel Deutschland, F+B Ferschung und Bereitung für Wohnen, Immobilien und Umweit Gmbti, Hamburg Stand: 01.Januar.
2022



Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt - PF 2244 - 07308 Saalfeld/Saale

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing.(FH) Uwe Bergmann OT Oberpörlitz Bussardweg 78 98693 Ilmenau thr/e Ansprechpartner/in Frau Rasch 2.5.4 SG Bauordnung/ Baulasten Kontaktmöglichkeiten

baulasten@kreis-sif.de
 poststelle@kreis-sif.de-mail.de

Dienstgebäude Schloßstraße 24 07318 Saalfeld/Saale, Raum 448

Datum und Zeichen Ihrer Nachricht:

Unser Zeichen (bei Antwort bitte stets angeben): 2.5.4/23-0811/2

Datum: 21.08.2023

18.08.2023

Einsicht in das Baulastenverzeichnis gemäß § 82 Abs. 5 der Thüringer Bauordnung (ThürBO)

Gemarkung: Königsee

Flur-Flurstück: 8-1360/8, 8-1361/3, 8-1362/7, 8-1362/8

Sehr geehrter Herr Bergmann,

Ihr Antrag auf Einsicht in das Baulastenverzeichnis ist am 18.08.2023 im Landratsamt Saaifeld-Rudolstadt eingegangen.

Die von Ihnen im Antrag angesprochenen, o.g. Flurstücke sind nicht mit einer Eintragung im Baulastenverzeichnis der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt belastet.

Hinweis:

Es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Zeitpunkt dieser Auskunft noch nicht alle erklärten Baulasten eingetragen sind. Darüber hinaus gilt ein gefertigter Auszug aus dem Baulastenverzeichnis vorbehaltlich noch nicht erfasster Fortführungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Rasch

Sachbearbeiterin Baulasten

Anlagen:

- Gebührenbescheid-Nr.: BGV202300565

Gläubiger-ID: DE86LRAD300013657 Bankverbindung: Kreissparkasse Saaffeld-Rudolstadt IBAN: DE25 8305 0303 0000 0000 19 - SWIFT-BIC: HELADEFISAR Telefon (Zentrale): 03671.823-0 Schloßstraffe 24 · 07338 Saaffeld/Saale www.kreis-stf.de Abs. Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation Referat 42 Flurbereinigungsbereich Gera Burgstraße 5 07545 Gera

Urschriftlich zurück an:

Amtsgericht Rudolstadt Marktstraße 54 07407 Rudolstadt



Az.: K 41/21

In Sachen: Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt ./. Machold, J. u.a. wg. Zwangsversteigerung

[X] Bitte zutreffendes ankreuzen


[k] Flurbereinigungsverfahren ist nicht anhängig


[] Flurbereinigungsverfahren ist anhängig. Sachstand s. Anlage


07545 Gera, den


(Unterschrift)

ERDGE SCHOSS









AZ: K 41/21 23 124

4 Sachwertfaktoren für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Ilm-Kraises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt folgende Koeffizienten zur Ermittlung der Sachwertfaktoren zum Stichtag 01.01.2021 beschlossen:

a: = 0,4417 b = -0,1424 c = 0,1703

 $k = a_1 \times vSW^b \times BRW^c$

Tabelle 9: Sachwertfaktoren für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zum Stichtag 01.01.2021

vorläufiger Bodenwertniveau		vorläufiger Bodenwertniv			ertniveau	Bau			
Sachwert	10 €/m²	20 €/m²	40 €/m²	80 €/m²	Sachwert	10 €/m²	20 €/m²	40 €/m²	80 €/m²
40.000 €	1.03	1,16	1,31	3,67	340.000 €	0,76	0,86	0,97	1,09
50.000 €	1,00	1,13	1,27	1,43	350.000 €	0,76	0,85	0,96	1,08
60.000 €	0,98	1,10	1,24	1,39	360,000 €	0,76	0.85	0,96	1,08
70.000 €	0,95	1,07	1,21	1,36	370.000 €	0,75	0,85	0,95	1,07
80.000 €	0,94	1,05	1,19	1,33	380,000 €	0,75	0,84	0,95	1,07
90.000 €	0,92	1,04	1,17	1,31	390.000 €	0,75	0,84	0,95	1,07
100,000 €	0,91	1,02	1,15	1,29	400,000 €	0,74	0.84	0,94	1,06
110.000 €	0,90	1,01	1,13	1,28	410.000 €	0,74	0,84	0,94	1,06
120.000 €	0,88	0,99	1,12	1,26	420.000 €	0,74	0.63	0,94	1,05
130.000 €	0,87	0,98	1,11	1,25	430.000 €	0,74	0,83	0,93	1,05
140,000 €	0,86	0,97	1,10	1,23	440.000 €	0,73	0,83	0,93	1,05
150.000 €	0,86	0,96	1,08	1,22	450.000 €	0,73	0,82	0,93	1,04
160.000 €	0,85	0,95	1,07	1,21	460,000 €	0,73	0,82	0,92	1,04
170.000 €	0,84	0,95	1,07	1,20	470.000 €	0,73	0,82	0,92	1,04
180.000 €	0,83	0,94	1,06	1,19	480.000 €	0,73	0,82	0,92	1,03
190.000 €	0,83	0,93	1,05	1,18	490.000 €	0,72	0,81	0,92	1,03
200.000 €	0,82	0,93	1,04	1,17	500.000 €	0.72	75.0	0.91	1,03
210.000 €	0,82	0,92	1,03	1,16	510.000 €	0,72	0,81	0,91	1,03
220.000 €	0,81	0,91	1,03	1,16	520.000 €	0.72	0.81	0.91	1,02
230.000 €	0,81	0,91	1,02	1,15	530.000 €	0,72	0,81	0,91	1,02
240.000 €	0,80	0,90	1,01	1,14	540.000 €	0.71	0.80	0.90	1,02
250.000 €	0,80	0,90	1,01	1,13	550.000 €	0.71	0,80	0,90	1,01
260.000 €	0,79	0,89	1,00	1,13	560,000 €	0.71	0.80	0.90	1,01
270.000 €	0,79	0,89	1,00	1,12	570.000 €	0,71	0,80	0,90	1,01
280.000 €	0,78	0,88	0,99	1,12	580.000 €	0.71	0.79	0.89	1,01
290.000 €	0,78	0,88	0,99	1,11	590.000 €	0.70	0,79	0,89	1,00
300.000 €	0,78	0,87	0,98	1,11	600,000 €	0.70	0,79	0,89	1,00
310.000 €	0,77	0,87	0,98	1,10	610.000 €	0,70	0,79	0,89	1,00
320,000 €	0,77	0,87	0,97	1,10	620,000 €	0.70	0,79	0,89	1,00
330.000 €	0,77	0,86	0,97	1,09	630.000 €	0,70	0,79	0,88	0,99
а	0,6537	0,7356	0,8277	0,9314	a	0,6537	0,7356	0,8277	0,9314
b	-0,1424	-0,1424	-0,1424	-0,1424	b	-0,1424	-0,1424	-0,1424	-0,1424

Sachwertfaktoren 2022

19

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8

Haftung und Urheberrecht

Im Rahmen dieser Wertermittlung wurden keine tiefgehenden Untersuchungen hinsichtlich Schäden an Gebäuden durchgeführt. Für dieses Fachgebiet ist der unterzeichnende Sachverständige nicht zertifiziert. Solche Untersuchungen sollten von Sachverständigen für den Bereich "Schäden an Gebäuden" erfolgen.

Die vorliegende Wertermittlung ist kein Bausubstanzgutachten. Dementsprechend wurden auch keine Untersuchungen hinsichtlich Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz vorgenommen.

Untersuchungen auf pflanzliche und / oder tierische Schädlinge sowie gesundheitsschädliche Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. Derartige Untersuchungen können nur von Spezialinstituten vorgenommen werden und würden das Maß einer üblichen Wertermittlung übersteigen.

Der Zustand der baulichen Anlagen und Außenanlagen wurde durch einfache Inaugenscheinnahme festgestellt. Eine Haftung für augenscheinlich nicht erkennbare oder verdeckte Mängel und für Mängel an nicht zugänglich gemachten Bauteilen wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Auftragsgemäß wurden keinerlei zerstörende Prüfungen vorgenommen, um die Detailausbildungen und den Zustand der Konstruktion genau zu ermitteln. Besondere Untersuchungen hinsichtlich versteckter Mängel sowie nicht oder schwer zugänglicher Bauteile sind nicht erfolgt.

Das Gutachten erhebt bezüglich Mängel keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden nur Mängel beschrieben, die Bedeutung für die Feststellung des Verkehrswertes haben und in der allgemeinen Einschätzung des Objektes nicht stillschweigend enthalten sind. Die Bewertung der Mängel erfolgte ohne differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenberechnung.

Eine Untersuchung des Bodens auf Altlasten war nicht Bestandteil der Beauftragung des Sachverständigen. Augenscheinlich liegen keine Verdachtsmomente für eine Kontaminierung vor, diese kann ohne weitergehende Untersuchungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bei den Berechnungen wurde eine Belastungsfreiheit des Bewertungsgrundstückes unterstellt.

Für die Bewertung wurden keine Bodenuntersuchungen durchgeführt. Für das Bewertungsgrundstück wurden ungestörte, altlastenfreie Verhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. Sollte sich herausstellen, dass diese Annahme falsch ist, ist das Gutachten entsprechend abzuändern.

Die haustechnischen Anlagen wurden nicht gesondert untersucht. Ihre Funktionsfähigkeit und Zulässigkeit werden vorausgesetzt. Sollte sich herausstellen, dass diese Annahme falsch ist, ist das Gutachten entsprechend abzuändern.

Die Baubeschreibung erfolgte aufgrund des gewonnenen Eindrucks. Beschreibungen von nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf Angaben des Auftraggebers, überlassenen Unterlagen oder Annahmen in Anlehnung an bauzeittypische Ausführungen. Die Angaben beziehen sich auf dominierende Ausstattungen und Ausführungen. In Teilbereichen können Abweichungen vorliegen. Bei Kurzgutachten erfolgt die Beschreibung stichpunktartig.

Für Angaben des Auftraggebers und für unvollständige oder vorenthaltene Informationen wird keine Haftung übernommen, soweit den Auftragnehmer bei deren Nutzung nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden trifft.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt wurden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Prüfungen von öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Genehmigungen, Auflagen oder Verfügungen bezüglich des Bestandes und der Nutzung, sowie das Vorliegen einer Baugenehmigung und die Übereinstimmung des ausgeführten Bauvorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurde auftragsgemäß nicht überprüft.

Bei der Wertermittlung wurde die formelle und materielle Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen vorausgesetzt.

Die Genauigkeit von Maßangaben, Berechnungen und anderer Daten dieses Gutachtens ist auf den Zweck der Wertermittlung abgestellt. Diese Daten können daher keinesfalls als Grundlage anderer Planungen oder Verwertungen dienen.

Die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Lageplan, Luftbild, u. a.) und Daten sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und / oder einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Der Sachverständige hat an diesem Gutachten einschließlich Anhang und Fotografien ein Urheberrecht. Das Gutachten wurde nur für den angegebenen Zweck erstellt, eine anderweitige Verwendung sowie Vervielfältigungen und Veröffentlichungen bedürfen der Zustimmung des Verfassers.

Die Verwertung des Gutachtens ist nur dem Auftraggeber und lediglich für den genannten Zweck gestattet. Jegliche Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. Insbesondere begründet der zugrundeliegende Vertrag keine Pflichten des Auftragnehmers gegenüber Dritten.

Der Auftragnehmer haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie nur im Rahmen des genannten Zwecks und auch ausschließlich dem Auftraggeber gegenüber. Der Haftungsausschluss gegenüber dem Auftraggeber erstreckt sich jedoch nicht auf eine Haftung für zu vertretende Schäden des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Dem Verschulden und der Pflichtverletzung des Auftragnehmers steht diejenige eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Ausgeschlossen bleibt eine Haftung gegenüber allen natürlichen und juristischen Personen, die nicht Auftraggeber sind, soweit eine Verwendung des Gutachtens durch diese Personen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde. Eine vertragliche oder vertragsähnliche Haftung des Sachverständigen gegenüber Dritten - auch im Wege der Abtretung - ist ausgeschlossen.

Etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber sind in der Höhe beschränkt auf die Honorarkosten des Gutachtenauftrags. Für Formularbewertung und Kurzgutachten ist jegliche Haftung ausgeschlossen, da auf Angaben des Auftraggebers bewertet wird.

Wertgutachten	Einfamilienhaus mit Garagen und Nebengelass	
	Thälmannplatz 15 a in 07426 Königsee	
AZ: K 41/21 23 124	Grundbuch von Königsee, Blatt 2210, Flur 8, Flurstück 1361/3, 1360/8, 1362/7, 1362/8	

Notizen