



Blick von der
Lengefeldstraße
Nord - Ost - Ansicht mit
Treppenaufgang
Foto 1



Nord - West - Ansicht mit
Zufahrt und „Felsen -
Brunnen“
Foto 2



Blick von der Terrasse
Foto 3



Hofbereich mit Haus- und
Kellerzugängen
Foto 4



Wohnhaus

Zimmer der DG - Wohnung
Foto 5



Wohnküche
der westlichen OG - Wohnung
Foto 6



Bad
der westlichen OG -
Wohnung
Foto 7



Raumfolge
der östlichen OG - Wohnung
Foto 8



Baumängel / Bauschäden

Fußboden- und Wandöffnung
Foto 9



Schäden der westlichen EG -
Wohnung
Foto 10



Heizung im EG
Foto 11



Eingangsbereich zum
sogenannten „Felsenkeller“
Foto 12