



Blick von der Weimarischen
Straße
Vorderhaus
Nord - West - Ansicht
Foto 1



Hintergebäude
Süd - West - Ansicht
fehlendes Fenster-
recht
Foto 2



westliches Nebengebäude
Blick vom Hof
Foto 3



östliches Nebengebäude
Blick vom Hof
Foto 4



Sockelgeschoß
Vordergebäude
Foto 5



Treppenhaus
Hintergebäude
Foto 6



Deckendurchbruch
westliches
Nebengebäude
Foto 7



Pkw - Doppelgarage
Foto 8